CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com



Volkswagen Golf Basis BMT

EZ 03/2014 | Roadster/Cabrio | Diesel | Schaltgetriebe | 129.776km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 41*
Fahrzeug aufgenommen am: 15.09.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	**Typ/Verkaufsbezeichnung** Golf Basis BMT [DE - Ca2 1.6 TDI BMT EU5, 2011 - 2015]		
Kategorie Roadster/Cabrio	**FIN** WVWZZZ1KZEK007239	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 129.776km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Vorhanden	**Polster** Stoff	**Leistung** 105 PS (77 KW)	**Kraftstoff** Diesel
Anzahl Schlüssel 2	**Serviceheft** Nein	**Scheckheftgepflegt** Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.598 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** -	**Letzter Service am** -
Emissionsklasse Euro 5	**Sitze** 5	**Türen** 2/3	**Getriebe-Typ** Schaltgetriebe
EZ 03/2014	**Farbe** Schwarz	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Nein	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 117g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(6 mm)	(6 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Lackwerte

Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	350
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	610
Motorhaube	130	Heckklappe	110
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktives Überrollschutzsystem (Überrollbügel)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED, abgedunkelt
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Chrom matt
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 2-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5

- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Verdeckbetätigung elektro-hydraulisch
- Verdeckbezug Stoff
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung



Sonderausstattung


- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktionsanzeige Plus
- Multimediabuchse MEDIA-IN
- Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Perleffekt-Lackierung
- Raucher-Paket
- Sitze: Sportsitze vorn
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Windschott
- Antennen-Diversity
- Multimediabuchse AUX-IN
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Handbremshebelgriff Leder
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Lendenwirbelstützen vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















TDI




SW 9:46
0
20.0 °C
129776


LIFE






RADIO
MEDIA
PHONE
NAV
TRAFFIC
SETUP
LO
LO


VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116*0242
WVWZZZ1KZEK007239
1920 kg
3320 kg
1 - 1050 kg
2 - 0920 kg
Typ 1K
CAYC 1890
0644067
0,60




CarOnSale


RADIO
MEDIA
PHONE
9:50
NAV
TRAFFIC
SETUP



NAV
TRAFFIC
SETUP
Fahrweg kontrollieren!









VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116*0242
WVWZZZ1KZEK007239
1920 kg
3320 kg
1 - 1050 kg
2 - 0920 kg
Typ 1K
0,60
CAYC 1890
0644067


TÜVRheinland



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Kratzer, Delle)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Riss/Bruch)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Cabrioverdeck (Verschleiß)



Cabrioverdeck (Verschleiß)



Schweller links (Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)