CarOnSale

# Audi SQ5

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 06*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2019 | 109.980km | 347 PS | Diesel | Automatikgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Audi | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>SQ5 [DE - SUV5 3.0 TDI EU6d-T, MHEV quattro, 2019 - 2020] | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>WAUZZZFY2K2140926 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>109.980km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>- / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Alcantara | LEISTUNG<br>347 PS (255 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja (digital) |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt | HUBRAUM<br>2.967 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>108.137km | LETZTER SERVICE AM<br>07/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d-Temp |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 09/2019 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>177g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>6.8l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (20 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 160 µm | Beifahrertür | 150 µm |
| Kotflügel vorne links | 150 µm | Kotflügel vorne rechts | 160 µm |
| Türe hinten links | 150 µm | Türe hinten rechts | 150 µm |
| Seitenteil hinten links | 150 µm | Seitenteil hinten rechts | 140 µm |
| Motorhaube | 125 µm | Heckklappe | 105 µm |
| Dach | 150 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Raucherfahrzeug - unangenehmer Geruch;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Außenspiegel Aluminium-Optik matt
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Frontscheibe Akustikglas
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Glanz-Paket
- Karosserie: 4-türig
- Kindersicherung, manuell
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Mild-Hybrid 255 kW (Motor 3,0 Ltr. - 255 kW V6 24V TDI)
- Mild-Hybrid-Technologie
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Radstand 2824 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Wagenheber
- Dachkantenspoiler
- Dachreling eloxiert
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Licht- und Regensensor
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Mittelarmlehne vorn
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- AUX-IN-Anschluss
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lichtsensor (Coming Home, Leaving Home)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Audi Drive Select
- Servolenkung
- Sport-Fahrwerk (Dämpfer einstellbar)

## Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Assistenz-Paket Stadt
- Assistenz-Paket Tour
- Audi Smartphone Interface
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Ausstattungs-Paket: Technology Selection
- Gepäcksicherungsnetz
- Getränkehalter hinten
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Carbon
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Carbon Köper
- Innenausstattung: Interieurelemente in Kunstleder
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Radioempfang digital (DAB)
- Raucher-Paket
- Sound-System Bang & Olufsen
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Metallic-Lackierung
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion plus
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage Plus (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic) inkl. Audi pre sense rear
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung inkl. Notfall-Assistent mit kamerabasierter Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontkamera (Scheibe)
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen)
- Rückfahrkamera
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Abbiege- und Allwetterlicht
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Fahrwerk mit Dämpferregelung (Magnetic Ride)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos






















WAUZZZFY2K2140926


CarOnSale











| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.19 | 0588 | BQK000058 | 2 | 02 | 255/3850 | 250 | |
| M1 | AC | | 4663-4777 | | 1893-1940 | | |
| WAUZZZFY2K2140926 | 2 | | 1623-1668 | | 2055 | | |
| Audi | | | - | 100 | - | | |
| FY | | | 215 | 2625 | 2625 | | |
| XDEWBQ1 | | | 1355 | 1380 | - | | |
| QA8QA8D5017RT31C204BFAEM1 | | | 1355 | 1380 | - | | |
| FS | | | 88 | 2375 | 70 | | |
| SQ5 | | | 2400 | 750 | 5 | - | |
| AUDI | | | 225/45 R20 101W | | | | |
| Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. | | | 225/45 R20 101W | | | | |
| Kombilimousine | | | - | | | | |
| 715/2007*2018/1832DG | | | | | 9/- | | |
| EURO6;WLTP;DG;PI/CI;M,N1 I | | | ei*2007/46*1550*12 | | | | |
| Hybr.Diesel/E | | | 29.03.19 | K | FN419059 | | |
| 0010 | 36DG | 2967 | | | | | |

7.2/8.2:+80 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.Zug kombination:5025kg*ww.AHK lt.EGTG*zu 15.1+15.2:8.0Jx20 ET39/C/Ci**x



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)