CarOnSale

Cupra Formentor Basis

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 31.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2023	32.444km	150 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Cupra	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Formentor Basis [DE - SUV5 1.5 TSI EU6d, 2020 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VSSZZZKM7PR096781	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 32.444km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 160g/km (WLTP) 128g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.1l/100km (WLTP) 5.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 7 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung und Welcome Light
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten (Aluminium) vorn, beleuchtet
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (CUPRA Drive Profile)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Fensterzierleisten schwarz hochglänzend
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckleuchten Voll-LED mit dynamischem Lichtband (Infinite Light)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
- Lenkrad heizbar (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Licht- und Sicht-Paket
- Media-System Plus
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftausströmer hinten
- Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT
- Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Notrufsystem
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2679 mm
- Reifen-Reparaturset
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer Voll-LED
- Schließ-/Startsystem Kessy Advanced
- Seitenairbag
- Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Steckdose 230V im Gepäckraum
- USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurt-System
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Frontkamera
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Licht- und Regensensor

- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Audiosystem mit Touchscreen-Farbdisplay
- Sprachsteuerungs-System
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Tagfahrlicht LED
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung



- Ambiente-Beleuchtung Smart Ambient Light / Plus
- Dachhimmel schwarz
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten
- Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- Metallic-Lackierung
- Rückfahrkamera
- Winter-Paket
- Einparkhilfe hinten
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















VSSZZZKM7PR096781

CarOnSale





SET
RES

VIEW
OK

AUTO
FRONT
MODE
REAR
MAX
REAR



19°c



19°c





Modell:	FORMEN1,5 TSIF 5T110 DS9A7
Erstzulassung:	2023-10-11
KM-Stand:	32.600
Hubraum:	1498
Treibstoff:	Benzin
Euronorm:	Euro 6d-ISC-FCM
KW:	110
PS:	150
Antrieb:	Frontantrieb
Farbe:	Midnight Schwarz Metallic
Farbtyp:	Metallic
Sitzplätze:	5
Türanzahl	5
Vorherige Nutzung:	Leasing
Anzahl Vorbesitzer:	1
COC-Papiere:	☒ Ja ☐ Nein
Besondere Hinweise:	

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)