


Zustandsbericht

Fahrzeugdaten

BMW i4 Gran Coupe 35 eDrive

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**WBY41AW070FR46121**	Laufleistung abgelesen:	**29259 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**21.08.2023 / 2023**	Besichtigungsdatum/-ort:	**02.11.2026 Weinsberg**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Limousine**
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	**0005//DJB**	Kraftstoff / Emissionsklasse:	**Elektroantrieb / -**
Getriebe Art:	**Automatik**	Navi.-Datenträger:	**-**
Hubraum / Leistung:	**ccm / 210 kW (286 PS)**	Antriebsart:	**Frontantrieb**
Lackfarbe:	**MINERALWEISS METALLIC**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Nächste HU / AU:	**08.2026 / 08.2026**	Polster Art:	**Leder**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**
Fahrzeug verkehrssicher:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Besichtigungsbedingung:	**0**		

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium glanzpoliert**
1. Achse - links / Zust.	**Goodyear**	**245/35/R20/95Y 5.5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Goodyear**	**245/35/R20/95Y 5.5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Goodyear**	**245/35/R20/95Y 6 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Goodyear**	**245/35/R20/95Y 6 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	
Ersatzrad:	**Tirefit**	
Zustand Ersatzrad:	**-**	

Nicht montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Aluminium glanzpoliert**
1. Achse - links / Zust.	**Goodyear**	**245/45/R18/100H 5.5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Goodyear**	**245/45/R18/100H 5.5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Goodyear**	**245/45/R18/100H 6 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Goodyear**	**245/45/R18/100H 6 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
  Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektromotor 210 kW (cont. 105 kW)
- Fahrassistenz-System Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung Interieurleisten, schwarz hochglänzend
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheinwerfer LED
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Außenausstattung Shadow-Line Hochglanz
- Bremsenergierückgewinnung
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang
  Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL), Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Automatische Stabilitäts-Control (ASC), Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fensterheber elektrisch
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Ladekabel (5,0 m) mit Typ 2-Stecker (Mode 3, 22 kW)
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion

- Seitenairbag vorn
- Servolenkung Servotronic
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Warndreieck
- Widescreen Display
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor

- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Lichtassistent (Follow me home)
- Parkbremse elektrisch
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schnellladevorrichtung Flexible Fast Charger (Mode 2)
- Serien-Fahrwerk
- Start-Stop-Knopf
- Uni-Lackierung
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Alarmanlage
- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- BMW IconicSounds Electric (Soundgenerator)
- Bedienelemente galvanisiert
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Induktionsladeschale für Smartphone
- LM-Felgen vorn/hinten 8,5x20 / 9x20 (Aerodynamik 862 I, Bicolor, BMW Individual)
- Lenkrad heizbar
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sonnenschutzverglasung

- Ambiente-Beleuchtung
- BMW Drive Recorder (Dashcam)
- BMW Live Cockpit Professional
- Fahrassistenz-System Driving Assistant Professional
- HiFi-Lautsprechersystem
- Komfortzugang (Schließ-/Startsystem)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Parkassistent-Paket Plus
- Scheinwerfer Laserlicht
- Sitzbezug / Polsterung Leder-Optik / Sensatec
- Sitzheizung vorn
- Spiegel-Paket

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar

Hinweis:
Hinweis (Verkehrssicherheit):

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Unfallschadenprüfung

Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	**-** -
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	**Motorlauf:**	In Ordnung

Durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schäden

	Bauteil	Schaden
1.	Tür Vorne - Links	Lackabplatzer
2.	Tür Hinten - Links	Lackabplatzer
3.	Stoßfänger Hinten	Abschürfung
4.	Tür Hinten - Rechts	Gebrauchsspuren
5.	Tür Vorne - Rechts	1 Delle
6.	Frontgrill Oben	Gebrauchsspuren
7.	Stoßfänger Vorne	Abschürfung
8.	Frontspoiler	Abschürfung
9.	Motorhaube	Steinschlag
10.	Windschutzscheibe	Steinschlag

	Bauteil	Schaden

11.	Felge (glanzpoliert) vorne links	Abschürfung
12.	Scheinwerfer Halogen - Rechts	Gebrauchsspuren
13.	Scheinwerfer Halogen - Links	Gebrauchsspuren
14.	Innenraum	Gebrauchsspuren
15.	Felge (glanzpoliert) hinten links	Abschürfung
16.	Felge (glanzpoliert) hinten rechts	Abschürfung
17.	Felge (glanzpoliert) vorne rechts	Abschürfung

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer) und dadurch kein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht.

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Hinten rechts



Kofferraum



Kombiinstrument



Kilometerstand



Tankdeckel



Felgen



Felgen




Felgen




Felgen




Motorraum



Serviceheft



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges


Sonstiges


Sonstiges


Sonstiges



Getriebe


Innenraum hinten


Ansicht Vorne


Ansicht Hinten


Ansicht Links


Ansicht Rechts



Fahrerseite + Lenkrad + Mittelkonsole



Fahrersitz



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Vorne - Links

Lackabplatzer



1. Tür Vorne - Links

Lackabplatzer



2. Tür Hinten - Links

Lackabplatzer



3. Stoßfänger Hinten

Abschürfung



3. Stoßfänger Hinten

Abschürfung



3. Stoßfänger Hinten

Abschürfung



4. Tür Hinten - Rechts

Gebrauchsspuren



4. Tür Hinten - Rechts

Gebrauchsspuren



5. Tür Vorne - Rechts

1 Delle



5. Tür Vorne - Rechts

1 Delle



6. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren



6. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren



7. Stoßfänger Vorne

Abschürfung



7. Stoßfänger Vorne

Abschürfung




7. Stoßfänger Vorne

Abschürfung



7. Stoßfänger Vorne

Abschürfung



8. Frontspoiler

Abschürfung



8. Frontspoiler

Abschürfung




9. Motorhaube

Steinschlag



9. Motorhaube

Steinschlag



10. Windschutzscheibe

Steinschlag



11. Felge (glanzpoliert) vorne links

Abschürfung



11. Felge (glanzpoliert) vorne links

Abschürfung



12. Scheinwerfer Halogen - Rechts

Gebrauchsspuren




13. Scheinwerfer Halogen - Links

Gebrauchsspuren



14. Innenraum

Gebrauchsspuren



14. Innenraum

Gebrauchsspuren



14. Innenraum

Gebrauchsspuren



14. Innenraum

Gebrauchsspuren



14. Innenraum

Gebrauchsspuren



14. Innenraum

Gebrauchsspuren



14. Innenraum

Gebrauchsspuren



15. Felge (glanzpoliert) hinten links

Abschürfung



15. Felge (glanzpoliert) hinten links

Abschürfung



16. Felge (glanzpoliert) hinten rechts

Abschürfung



16. Felge (glanzpoliert) hinten rechts

Abschürfung



17. Felge (glanzpoliert) vorne rechts

Abschürfung



17. Felge (glanzpoliert) vorne rechts

Abschürfung