CarOnSale

Ford Tourneo Connect

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 34*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2020	130.515km	120 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tourneo Connect	KATEGORIE Van
FIN WF0UXXWPGUKP53821	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 130.515km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 82.516km	LETZTER SERVICE AM 01/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2020	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 122g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	90 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit Sitzbank
- 3. Bremsleuchte
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Adaptives Kurvenlicht (AFL)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Batterie 60 Ah
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Active City Stop
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
- Fenster elektr. betätigt, in Schiebetür links
- Fenster elektr. betätigt, in Schiebetür rechts
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußmatten Teppich
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Getränkehalter vorn
- Heckklappe verglast
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad (Leder 4-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Leseleuchten im Fond
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole
- Modellpflege
- Motor 1,5 Ltr. - 88 kW EcoBlue TDCi KAT
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Parkpilotsystem hinten
- Power KeyFree-Startfunktion
- Radstand 3062 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Schiebetüren beidseitig
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz-Paket 31 / 44
- Start/Stop-Anlage
- Starter-Paket
- Staufach auf Armaturentafel
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Umluftschaltung elektr. betätigt
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzheizer für Dieselmotor
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Nebelscheinwerfer
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Frontscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Heckscheibenwischer
- Heckscheibe heizbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Gurtstraffer
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Batterie verstärkt
- Original Fahrzeug Farbe: Iridium-Schwarz Metallic

Sonderausstattung

- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)
- Audio-Paket 9
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Induktionsladeschale für mobile Endgeräte
- KeyFree-System
- Lackierung Iridium Schwarz Mica
- Raucher-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Lenkrad (Leder 4-Speichen)
- Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink
- Radioempfang digital (DAB)
- Audiobedienung am Lenkrad
- 6 Lautsprecher
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- AUX-IN-Anschluss
- USB-Anschluss
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Parkpilotsystem hinten
- Farbdisplay (6 Zoll)
- Mittelkonsole Premium
- Rückfahrkamera
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Tagfahrlicht LED
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Parkpilotsystem hinten
- Power KeyFree-Startfunktion

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale

CarOnSale

10:15 6°
FFH
Telefon hinzufügen
SYNC
VOL
TUNE


Aus Sicherheitsgründen
Umfeld beachten.
SYNC
VOL
TUNE

PASSENGER AIRBAG
AUTO
A/C
















10:15 6°
Suchen
Auto
Audio
Telefon
Navigation
Apps
Einstellungen
SYNC
VOL
TUNE






14.02.20 8566 BLK001921
M1 AC
WF0UXXWPGUKP53821 4
FORD
PJ2
ZTGA1DGX
E7B8BSADDADIT
Tourneo Connect
FORD (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/183206
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1
Diesel
0002 36DG 1499
*WW. AHK LT. EGTG*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION
:3590*
2 01 88 /3600 170
4825-4935 1835
1847-1847 1779-1909
- 75 -
160 2445 2445
1270 1355 -
1270 1355 -
73 2700 69
1275 750 7 -
215/55 R16 97V
215/55 R16 97V
SCHWARZ 9/-
e1*2001/116*0207*51
03.12.19 K FS940748


DEKRA
28.10.26
Schwalm-Eder-Kreis
Der Landrat
Kfz-Zulassungsbehörde
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)




- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)




- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)