CarOnSale

BMW M50

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 64*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2022	146.239km	544 PS	Elektrisch	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG M50 [DE - LimS5 M50, xDrive, 2021 - 2024]	KATEGORIE Limousine
FIN WBY31AW000FP20983	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 146.239km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 544 PS (400 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 126.125km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hochvoltbatterie

BATTERIEKAPAZITÄT	LADEZEIT - SCHNELL	LADEZEIT - NORMAL
81,1 kWh	0,5 h	8,2 h

BATTERIESPANNUNG
399 V

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✗ 1 mm Anderer Schaden	✗ 1 mm Anderer Schaden

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	95 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	75 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Adaptives Fahrwerk M-Technic
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- BMW IconicSounds Electric (Soundgenerator)
- Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremssättel lackiert)
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel Anthrazit
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang
- Elektromotor 190 kW (System: 400 kW) VA
- Elektromotor 230 kW (System: 400 kW) HA
- Elektromotor 400 kW (cont. 125 kW, Dual-Elektromotor)
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumbeleuchtung
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckleuchten LED
- Heckspoiler (M-Technic)
- HiFi-Lautsprechersystem
- Innenausstattung: Interieurleisten Alu Rhombicle mit Akzentleiste
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Instrumententafel Sensatec
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Ladekabel (5,0 m) mit Typ 2-Stecker (Mode 3, 22 kW)
- Lenkrad (Sport M-Technic)
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Licht- und Regensensor
- Lichtassistent (Follow me home)
- Mittelarmlehne hinten
- Parkassistent-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED
- Schnellladevorrichtung Flexible Fast Charger (Mode 2)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung Servotronic
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Sensatec-Kombination
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sport Boost Fahrmodusschalter
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Warndreieck
- Wegfahrsperre
- Widescreen Display
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Variable Sportlenkung
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Automatische Stabilitäts-Control (ASC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Multifunktion für Lenkrad
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC)
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK SAPPHIRE METALLIC

Sonderausstattung

- BMW Live Cockpit Professional
- Lenkrad heizbar
- Sitzlehnenbreitenverstellung vorn
- Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Metallic-Lackierung
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Sitzheizung vorn
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















Werte ab Laden
0
P
READY




EMPFANGENE SENDER
BR24
Brillux Radio
Charivari Wuerzburg
DASDING vom hr
DASDING vom SWR
Deutschlandfunk
DASDING mit Sarah :)

WBY31AW000FP20983

CarOnSale



SPORT
COMFORT
ECO PRO
AUTO H




RESUME
CANCEL
SET
LIM


AIRBAG


75
50
25
kWh/h
115.6 km
Lenkradheizung
aktiviert.
P
READY
155 km


OFF
AUTO


SET


1
2
SET






AUTO
OFF









Service:
Am 11.03.2026 bei 126125 km
Service Partner: BMW 53968
Service:
Am 07.01.2025 bei 76311 km
Service Partner: BMW 00490
Service:
Am 21.12.2022 bei 7 km
Service Partner: BMW 00490
Bremsbeläge hinten
Service durchgeführt
24.0
24.0




20.12.2022 0005 DHA000179
M1 AA
WBY31AW000FP20983 5
BMW
G4C
31AW
0AC50700
14 M50
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Limousine
715/2007*2018/1832AX
2017/1151.WLTP;reine Elektrofz
Elektro
0004 30AX
7.2/8.2: +110 B.ANHÄNGEBETRIEB *WW.AHK LT.EGTG *ZU P2/
P4: 125 KW/30MIN; NENNLEISTUNG 400 KW *
2 2 125/--- 225
4783-4783 1852-1852
1448-1448 2290-2290
- 75 -
- 2735 2735
1270 1550 -
1270 1550 -
- - 69
1600 750 5 -
245/40 R19 98Y
255/40 R19 100Y
-
Schwarz 9
e1*2018/858*00122*04
11.10.2022 K GM922112
-



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Anderer Schaden): Reifen abgefahren



- Rad (Anderer Schaden): Reifen abgefahren