CarOnSale

Opel Astra GS

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



10/2024	72.000km	LEISTUNG 131 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Astra GS [DE - Kb5 1.5 D EU6e, GS, 2022 - 2026]	KATEGORIE Kombi
FIN VXKFCYHZ7R1074362	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 72.000km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 50.817km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2024	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 131g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Offroadreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm Ungleichmäßig abgefahren	⚠ 2 mm Ungleichmäßig abgefahren
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**80 µm**	Beifahrertür	**90 µm**
Kotflügel vorne links	**85 µm**	Kotflügel vorne rechts	**75 µm**
Türe hinten links	**85 µm**	Türe hinten rechts	**95 µm**
Seitenteil hinten links	**90 µm**	Seitenteil hinten rechts	**80 µm**
Motorhaube	**50 µm**	Heckklappe	-
Dach	**85 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Tür hl Delle, Felge vorne rechts beschädigt

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Außenspiegel schwarz lackiert
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dach, Design-Ausführung (schwarz)
- Dachhimmel schwarz
- Design-Paket: High Gloss Exterieur
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Ergonomiesitz vorn links
- Feststellbremse elektrisch
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill, Opel Vizor, Rahmen in Hochglanz-Schwarz
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 1,5 Ltr. - 96 kW CDTI DPF
- Original Fahrzeug Farbe: DIAMOND BLACK
- Radstand 2730 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Schriftzug Heckklappe Schwarz, Hochglanz
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sitzverstellung vorn links (8-fach)
- Sitzverstellung vorn rechts (6-fach)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Rücksitzlehne geteilt (40:20:40)
- Sitzheizung vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kamerasystem 360°
- Keyless Start
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Nebelscheinwerfer LED
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)

Sonderausstattung

- Dach Wagenfarbe
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Dachreling
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro (10" Display)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)
- Voll-LED (IntelliLux)
- Fahrassistenz-Paket: IntelliDrive
- Opel Connect
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)
- Frontkamera inkl. Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Tech-Paket 1
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Autonomer Notbrems-Assistent und Frontkamera
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Heckleuchten LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























STELLANTIS AUTO SAS
VXKFCYHZ7R1074362
1980 KG
3480 KG
1 – 1020 KG
2 – 1530 KG



CarOnSale









Servicebestätigung
OPEL
Autohaus Siebrecht GmbH
Wiesenstraße 15

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
an Ihrem Fahrzeug wurden zum Prüfzeitpunkt keine Mängel festgestellt.
(i) Ihr TÜV-Sachverständiger: B.Eng. Robin Eichmann






Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)