
CarOnSale

Mercedes-Benz GLC 300 e 4Matic

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 79*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2022	64.925km	211 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLC 300 e 4Matic [DE - SUC5 GLC 300 e EU6d, 4Matic, (Facelift) 2020 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W1N2533531G058292	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 64.925km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 211 PS (155 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.991 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 57.061km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 49g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 2.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Ohne Felgen (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	95 µm	Seitenteil hinten rechts	105 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	95 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Chrom-Paket
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Digitales Instrumenten-Display
- Elektromotor 90 kW (Hybridantrieb)
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Hybrid 235 kW (Motor 2,0 Ltr. - 155 kW)
- Infotainment-System: Remote Online
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Innenraumlicht-Paket
- Karosserie: 5-türig
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Ladekabel mit Schukostecker
- Modellpflege mit Code
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Radstand 2873 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Standard Interieur
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Unterfahrschutz (Chrom)
- Vorrüstung Dachträgersystem
- Vorrüstung Digitales Radio
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay)
- CD-Laufwerk
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Keyless Go Startanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tempomat
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Scheinwerfer LED High Performance
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Ausstattungs-Paket: designo (MANUFAKTUR) Interieur (2-farbig)
- Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus
- Komfort-Paket
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Multimediasystem MBUX (Connect 20 MID)
- Park-Paket High-End
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Smartphone integriert
- Trittbretter seitlich (Aluminium)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Head-up-Display (Frontsichtanzeige)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik 3-Zonen)
- Scheinwerfer LED High Performance
- Armaturentafel in Ledernachbildung Artico
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz / Aluminium
- Komfort-Paket Advanced
- Lenkrad heizbar
- PRE-SAFE-System
- Public-Charging-Paket
- Seitenscheiben vorn Akustikglas
- Sound-System
- Vorrüstung Mercedes me Charge
- Metallic-Lackierung
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Sitzbezug / Polsterung: designo-Leder Nappa, 2-farbig
- Sitzheizung vorn
- Media-Display
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Kamerasystem 360 Grad
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)
- Ausstattungs-Paket: Business
- Infotainment-Paket Advanced
- Innenhimmel schwarz
- Konnektivität-Paket
- Licht-Paket Advanced
- Park-Paket Advanced
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Sitz-Komfort-Paket
- Spiegel-Paket
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitze vorn: Klimatisierung
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Rangierassistent (Trailer Assist)
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Rückfahrkamera


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















MERCEDES-BENZ AG
W1N2533531G058292
2610 kg
4710 kg
1170 kg
1440 kg



Service A1
fällig seit
38 Tagen






FARBE
FARBWELTEN
Mehrfarbig
Mehrfarbig animiert
EFFEKTE
Willkommen
Ocean blue
Purple sky
Red moon
Fire red


















STOP







Mercedes-Benz
Kesterholz GmbH
Am Buchrain 4
Bad Säckingen
Datum
Laufleistung
Service
06.10.2025
57061 km
Service B
08.10.2024
48086 km
Service A
02.11.2023
31738 km
Service B
29.09.2022
12442 km
Service A


Mercedes-Benz
GLC Coupé





223600256
3652
GF805965
_6 H2063
Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung


M1 AB 4751 1929
WIN2533531G058292 6 1630 2040
Mercedes-Benz – 80 –
204 X 0050 2610 2610
R84ST1 1170 1440 –
CZAA050A 1170 1440 –
GLC 300 e 4MATIC 75 3750 69
Mercedes-Benz 2000 750 5 –
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 235/60 R18 103V
Schrägheclimousine 235/60 R18 103V
715/2007*2018/1832AP SCHWARZ – 9 –
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I e1*2001/116*0480*43
Hybr.B/E ext.aufl. 16.12.2021 K GF805965
0025 36AP 1991
F.1/F.2:+100 B.ANH.BETR.*7.2/8.2:+100 B.ANH.BETR.*BATTERIEKA
PAZITÄT:9.3KWH*PZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.S
PEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5.AEN
D.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*DATUM ZUR EMISSIONSKLAS
SE: 22.02.2022*


Außerbetriebsetzung
am 14.07.2026
BAZVZ183
Landratsamt Waldshut
Zulassungsbehörde
79761 Waldshut-Tiengen


GF805965

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)