W1K1K5KB5PF202467

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	32.813 km
Hersteller	Mercedes-Benz	**Restlauf bis Service**	0 Tag(e)
Typ/Modell	E 450 4MATIC	**HU (Abgelesen aus ZBI)**	06/2026
Fahrgestellnummer	W1K1K5KB5PF202467	**Leistung**	270 kW
Hubraum	2.999 ccm	**Zylinder**	—
Erstzulassung	07.06.2023	**Polster**	
Letzte Wartung	08/2025, 26.493 km	**Lackierung**	Weiß
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E	**Getriebe**	Automatik (Getriebe Automatik - (9-Stufen))

Hereinnahmebewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Interieur	Innenraum (Tierhaare etc.) - verschmutzt - reinigen	
2	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren	
3	Sonstiges	Fahrzeug (SERVICE A 3 FÄLLIG) - fällig - erneuern	

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Einstieg vorn links - Kratzer	0,00 €
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Einstieg vorn rechts - Kratzer	0,00 €

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Seitenwand links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	
2	Tür vorne links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	275/35 R19 100V	Bridgestone	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	245/40 R19 98Y	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Serienausstattung: 30P Ablage-Paket, U10 Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer- / Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel Wagenfarbe, U29 Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem), 537 DAB-Tuner (Radioempfang digital), P31 Design- und Ausstattungslinie AMG Line, Digitales Instrumenten-Display, B01 Elektromotor 16 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), B59 Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter), 258 Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent, Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, 367 Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic, Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, 421 Getriebe Automatik - (9-Stufen), 33U Infotainment-System: Remote Service (Plus), 8U8 Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 2-türig, Keyless Go Startanlage, 580 Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen), Knieairbag Fahrerseite, 677 Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control), 362 Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect, Kopf-Airbag-System (Windowbag), 916 Kraftstofftank: vergrößert, Kühlergrill Diamant-Optik, 351 Mercedes-Benz Notrufsystem, Mild-Hybrid 286 kW (Motor 3,0 Ltr. - 270 kW), Modellpflege mit Code, 549 Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High), Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System), 365 Navigationssystem: Festplattennavigation, PRE-SAFE-System, 475 Reifendruck-Kontrollsystem, 287 Rücksitzlehne geteilt/klappbar, B10 Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, 632 Scheinwerfer LED High Performance, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Seitenschweller Wagenfarbe, Servolenkung, 355 Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX), Styling-Paket, 448 Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole), U82 USB-Anschluss im Fond, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung: P21 Air-Balance-Paket, 288 Aircap, 744 Akustik-Verdeck farbig, 891 Ambiente-Beleuchtung (erweiterter Umfang), P29 AMG-Line Interieur, U09 Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico, PBP Ausstattungs-Paket: Energizing, 500 Außenspiegel elektr. anklappbar, 234 Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent, P50 Cabrio-Komfort-Paket, Edelstahlpedale Sportdesign, 235 Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent, 608 Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive, 513 Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, 682 Feuerlöscher, U26 Fußmatten AMG, 463 Head-up-Display (Frontsichtanzeige), 897 Induktionsladeschale für Smartphone, DN2 Infotainment-Paket High-End, H64 Innenausstattung: Zierteile Metall Struktur, 55U Innenhimmel schwarz, 249 Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik, 868 Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit), PBF Konnektivität-Paket, 403 Kopfraumheizung (Airscarf), 885U Lackierung: designo Opalith-Weiß (Bright), U22 Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar, L5C Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht), Lenkrad (Sport) mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, LM-Felgen, RSW LM-Felgen vorn/hinten: 8x19 / 9x19 (AMG, 5-Doppelspeichen, schwarz, glanzgedreht), 275 Memory-Paket, 728 Mittelkonsole Klavierlack-Optik, 399 Multikontursitze vorn, Navigationsmodul Garmin MAP Pilot, P44 Park-Paket, 6U3 Restkofferraum-Abtrennung vollautomatisch (Verdeck), 218 Rückfahrkamera, U19 Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation, 883 Servoschliessung für Türen, Sitz-Komfort-Paket, Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica, 200A Sitzbezug/Polsterung: Leder, 873 Sitzheizung vorn, 14U Smartphone integriert, P49 Spiegel-Paket, 20U Vorrüstung car sharing, 285 Windschott (Netz)

Bemerkungen

Alle Papiere und Originale beim Verkäufer und Zweiter Fahrzeugschlüssrl auch.

Schaden Nachlackierung Seitrnwand und Türe links Rechnung etc beim Verkäufer.

Fahrzeug hat vorne einen anderen Hersteller bei den Reifen als hinten.

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	E 450 4MATIC	**Laufleistung (abgelesen)**	32.813 km
Fahrgestellnummer	W1K1K5KB5PF202467	**Erstzulassung**	07.06.2023

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	
Gebrauchsspuren	
Fehlteile	
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	
Mwst. (19%)	
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	
Wertminderung aus Nachlackierungen (in den Kosten nicht enthalten) steuerneutral	

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Heckklappe/-tür	103 µm
2	Kotflügel links	120 µm
3	Kotflügel rechts	104 µm
4	Motorhaube	112 µm
5	Seitenwand links	169 µm
6	Seitenwand rechts	124 µm
7	Tür vorne links	333 µm
8	Tür vorne rechts	111 µm

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum




Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum




Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: Innenraum



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges




Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges




Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges




Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges




Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges




Abbildung 37: Sonstiges




Abbildung 38: Sonstiges



Abbildung 39: Sonstiges



Abbildung 40: Sonstiges



Abbildung 41: Sonstiges



Abbildung 42: Sonstiges



Abbildung 43: Sonstiges



Abbildung 44: Sonstiges



Abbildung 45: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Interieur: Innenraum (Tierhaare etc.) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #1: Interieur: Innenraum (Tierhaare etc.) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #1: Interieur: Innenraum (Tierhaare etc.) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #1: Interieur: Innenraum (Tierhaare etc.) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #1: Interieur: Innenraum (Tierhaare etc.) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #1: Interieur: Innenraum (Tierhaare etc.) - verschmutzt - reinigen




Beschädigung #1: Interieur: Innenraum (Tierhaare etc.) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Sonstiges: Fahrzeug (SERVICE A 3 FÄLLIG) - fällig - erneuern

Nachlackierungfotos



Nachlackierung 1: Seitenwand links



Nachlackierung 2: Tür vorne links