CarOnSale

Ford Transit 310 L2 Trend

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2022	106.345km	105 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transit 310 L2 Trend [DE - HKa4 FT 310 2.0 TDCi DPF EU6d, FWD 310 L2 Trend, 2021 - 2024]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WF0EXXTTRENY38955	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 106.345km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2022	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 181g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	80 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	85 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	85 µm
Motorhaube	45 µm ⚠	Heckklappe	70 µm
Dach	80 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abbiegelicht im Scheinwerfer
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem 13: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 4" Multifunktionsdisplay
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Einstiegsleuchten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fensterheber elektrisch
- FordPass Connect inkl. eCall
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Heizung mit Umluftschaltung
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Karosserievariante: Mittelhohes Dach
- Klimaanlage
- Kühlergrill mit Chromleiste
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 77 kW TDCi KAT
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Radioempfang Digital (DAB+)
- Radstand 3300 mm
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Scheinwerfer Halogen
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Schmutzfänger hinten
- Seitenschutzleisten
- Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Trend
- Trittstufe hinten integriert
- Verzurrösen (10)
- Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
- Wärmeschutzverglasung leicht getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zul. Gesamtgewicht 3,10 t
- Zusatzheizung elektrisch
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar
- Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Dockingstation (MyFord Dock)
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
- Lenkrad (Leder)
- Nebelscheinwerfer
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Armlehne Fahrersitz
- Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE

Sonderausstattung

- Audiosystem 21: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 8" Multifunktionsdisplay
- Holzfussboden im Laderaum
- Reifen-Reparaturkit
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
- FordPass Connect inkl. eCall
- Außenleuchten hinten oben LED
- Laderaumleuchte LED
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: hoch
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Frontscheibe heizbar
- Parksensoren seitlich
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Fahrassistenz-System: Notrufsystem

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















Tachometer
106345 km





14:17 14°
Quellen
DAB
Sender
NDR Schl
DAB-Infos
Lucille - Kenny Rogers
Verkehr (TA)
BOB!
NDR Schl
ffn
SA
Radio
Telefon
Mobile Apps
Einstellungen


WF0EXXTTRENY38955




Ford
AIRBAG

Motoröle
made in
Germany
LIQUI
MOLY





19.05.2022
WF0EXXTTRENY30955
FORD
FCD
BJFB1ACX
E3WTBSAACASNC
TRANSIT
FORD (D)
FZ.Z.GÜ.BEF. B. 3,5 T
VAN
715/2007*2010/1832AR
DIESEL
0002
36AR
D1995
*WW. ANH LT. EGTG*TECHN.ZUL.GES-MASSE E.ZUGKOMBINATION
:4940*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 19.05.2022*
10.05.2021
GN938219
215/65R15C 104T
215/65R15C 104T


MAI 2025
MAI 2023





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)