CarOnSale

Seat Leon FR

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 61*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



09/2014	199.646km	LEISTUNG 125 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Seat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Leon FR [DE - LimS5 1.4 TSI EU6, FR Start&Stop, 2014 - 2016]	KATEGORIE Limousine
FIN VSSZZZ5FZFR036415	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 199.646km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 125 PS (92 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 180.445km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2014	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 120g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	275 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	295 µm ⚠
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	175 µm ⚠
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	805 µm ⚠
Motorhaube	375 µm ⚠	Heckklappe	135 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent und Elektron. Differentialsperre
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (SEAT Drive Profile)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten
- Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TSI
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Reifen-Reparaturset
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sport-Fahrwerk FR / Cupra
- Sportsitze vorn
- Sprachsteuerungs-System
- Start/Stop-Anlage
- Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel elektr. verstellbar (mit Memory)
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOMSCHWARZ/UNIVERSO BLACK

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- Metallic-Lackierung
- USB-Anschluss
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Comfort-Paket 2
- Scheinwerfer LED
- iPod-Anschluss
- Licht- und Regensensor
- Heckleuchten LED
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch
- Winter-Paket
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















CarOnSale







SEAT SA
VSSZZZ5FZFR036415

CarOnSale

LEON
CarOnSale










RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
MEINE ZIELE
MENU
NEUES ZIEL
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU
ANSICHT
SONDERZIEL



RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
ParkPilot
ZURÜCK
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU
Fahrweg kontrollieren!
STUMM









VSSZZZ5FZFR036415
5F1 5XX
LEON 1.4 TSI
FR 5T92 D33 6G
CZCA
LZ9Y CP




Erster Service
9.3.2015
45259
64665 Alsbach
SEAT





28.1.2026
180.445
Nach Anzeige





8.8.25
190.517
Anzeige


4.12.2024
154000
KFZ Technik
Luh&Schwinn GmbH
Anzeige
12.2025
161000


5.12.2023
147300
KFZ Technik
Luh&Schwinn GmbH
Anzeige


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Einstellungen Service
ZURÜCK
Fahrzeugnr.: VSSZZZ5FZFR036415
Inspektion:
in 10800 km / 85 Tag(en)
Ölwechsel-Service:
in 1000 km / 276 Tag(en)
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU


EU - Certificate of Conformity
SEAT


SEAT SA
e9*2007/46*0094
VSSZZZ5FZFR036415
1770 kg
2170 kg
1- 920 kg
2- 800 kg
Typ: 5F
CZECH REPUBLIC


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Rost)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)