## Fahrzeugdaten

| Hersteller | Typ | Modell | | |
|---|---|---|---|---|
| Cupra | Formentor Basis a 4Drive | 2.0 TDI EU6d, 4Drive, 2021 - 2024 | | |
| **VIN** | **Aufbau** | **Anzahl Türen** | **Antriebsart** | **KBA-Schlüssel** |
| VSSZZZKM1RR013008 | Sport-Utility-Vehicle | 5 | Allradantrieb | 7593/ARE |

| Erstzulassung | Halter lt. Zulbesch. II | Halter lt. Kunde | Leistung (kW) | Anzahl Zylinder | Hubraum (ccm) | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2023 | k. A. | k. A. | 110 kW | 4 | 1968 | 09/26 |

| Gesamtfahrl. lt. Halter | Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler | max. km-Stand bei Übergabe | Raucherfahrzeug | letzter KD am | Letzter KD (km) |
|---|---|---|---|---|---|
| k. A. | 62.874 km | k. A. | nein | 09/99 | 99 km |

| Farbe | Lackierung | Reimport | nächster KD am | nächster KD (km) |
|---|---|---|---|---|
| Mitternachtsschwarz | Andere | k. A. | k. A. | 19.600 km |

| Scheckheft | Scheckheft Bemerkung |
|---|---|
| Nicht vorhanden | Kein Zugriff auf ELSA |

| Polster | Polsterfarbe | Getriebe |
|---|---|---|
| Sitzbezüge in Stoff | Titanschwarz - Palomino-Braun | Getriebe 7-Gang - Doppelkuppl.. |

| Ehemalige Nutzung | Eigentum des Kunden |
|---|---|
| keine Sondernutzung | k. A. |

## Antrieb & Energie

| Kraftstoff | Schadstoffklasse | $CO_2$-Emission (g/km) | Energieeffizienzklasse |
|---|---|---|---|
| Diesel | Euro 6d | 152-162 (WLTP) | B |

## Sonstiges

| | | |
|---|---|---|
| Zahnriemen gewechselt: keine Angabe | Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A. | Chiptuning: nein |

## Ausstattung

**Serienausstattung:**

| | | |
|---|---|---|
| 7 Lautsprecher | Airbag Beifahrerseite abschaltbar | Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| Anti-Blockier-System (ABS) | Antriebs-Schlupfregelung (ASR) | Antriebsart: Allradantrieb |
| Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert | Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinricht.. | Dachreling schwarz, hochglänzend |
| Doppeltonhorn | Einstiegsleisten (Aluminium) vorn, beleuchtet | Elektron. Differentialsperre (XDS) |
| Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) | Fahrassistenz-System: Automatische Distanz.. | Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (CU.. |
| Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung | Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent |
| Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungss.. | Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Ko.. | Fensterzierleisten schwarz hochglänzend |
| Gepäckraumabdeckung / Rollo | Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe .. | Heckleuchten Voll-LED mit dynamischem Lic.. |
| Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | Karosserie: 5-türig | Klimaanlage Climatronic 3-Zonen |
| Kombiinstrument digital (virtual cockpit) | Kopf-Airbag-System | Laderaumboden variabel und herausnehmbar |
| Lenkrad heizbar (Sport/Leder) mit Multifunkti.. | Licht- und Sicht-Paket | LM-Felgen |
| Mittelarmlehne hinten | Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Beche.. | Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI |
| Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht | Notrufsystem | Parkbremse elektrisch |
| Radioempfang digital (DAB+) | Radstand 2680 mm | Reifen-Reparaturset |
| Reifenkontroll-Anzeige | Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3) | Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegel.. |
| Rußpartikelfilter | Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d | Scheinwerfer Voll-LED |
| Schließ-/Startsystem Kessy Advanced | Seitenairbag | Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag) |
| Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abge.. | Servolenkung elektro-mechanisch | Sitz vorn links höhenverstellbar |
| Sitz vorn rechts höhenverstellbar | Sitzbezug / Polsterung: Stoff | Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | Start/Stop-Anlage | Steckdose (12V-Anschluß) vorn |
| Steckdose 230V im Gepäckraum | USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitz.. | USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C) |
| Verzurrösen Koffer-/Laderaum | Wärmeschutzverglasung | Warnanlage für Sicherheitsgurt-System |
| Wegfahrsperre (elektronisch) | | |

**Sonderausstattung:**

| | | |
|---|---|---|
| Ambiente-Beleuchtung Smart Ambient Light /.. | Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Fa.. | Dachhimmel schwarz |
| Fahrassistenz-Paket L | Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen +.. | Metallic-Lackierung |
| Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory) | | |

## Vorschäden

**Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):**

| Tauschaggregat | Nachlackierung | Technischer Mangel | Sonstiges | Vorschadenhöhe |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 0,00 € |

**Vorschäden lt. Bewerter:**

| Tauschaggregat | Nachlackierung | Technischer Mangel | Sonstiges | Vorschadenhöhe |
|---|---|---|---|---|
| nein | nein | nein | nein | 0,00 € |

## Unfallfreiheit

Unfallfrei = ja

## Optischer Zustand

| LNR | Beschreibung - Reparaturart |
|---|---|
| 1. | Heckklappen Verkleidung Minderwert |
| 2. | Laderaum Abdeckung |
| 3. | Stoßstange hinten Kratzer - Smart Repair |
| 4. | Stoßstange vorne leicht verformt - Smart Repair |
| 5. | Tür HL kratzer - Smart Repair |
| | **Zwischensumme (Netto)** |

## Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung

| LNR | Beschreibung - Reparaturart |
|---|---|
| 1. | Sonstiger Auftrag - Erstellung Fahrzeugbilder |
| 2. | Sonstiger Auftrag - Fahrzeugcheck |
| 3. | Sonstiger Auftrag - HU / AU |
| 4. | Sonstiger Auftrag - Pflegepaket GW3 |
| 5. | Türdichtung VL beschädigt - erneuern |
| 6. | Türdichtung VR beschädigt - erneuern |
| | **Zwischensumme (Netto)** |

## Fehlteile und Dienstleistungen

| LNR | Beschreibung - Reparaturart |
|---|---|
| 1. | Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt |
| | **Zwischensumme (Netto)** |

## Summe Minderwerte

| | |
|---|---|
| | Optischer Zustand |
| | Technischer Zustand |
| | Fehlteile und Dienstleistungen |
| | **Endbetrag (Netto)** |
| | **19% Mehrwertsteuer** |
| | **Endbetrag (Brutto)** |

## Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral

| LNR | Beschreibung - Reparaturart | Schadenshöhe | Wertminderung |
|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- |
| | **Summe** | **0,00 €** | **0,00 €** |

### Lackdicke

| Fondseite links | Tür hinten links | Tür vorne links | Kotflügel vo.li. | Heckklappe | Dach | Motorhaube | Fondseite rechts | Tür h. rechts | Tür vorne rechts | Kotflügel vo.re. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig |

### Reifen u. Felgen

| Reifenart (montiert) | Felgenbeschreibung |
|---|---|
| Sommerreifen (LM-Felgen) | Leichtmetall |

| Reifen vorne | VL | VR |
|---|---|---|
| 245/45 R18 96W | 4,00 mm (Goodyear) | 4,00 mm (Goodyear) |

| Reifen hinten | HL | HR |
|---|---|---|
| 245/45 R18 96W | 5,00 mm (Goodyear) | 5,00 mm (Goodyear) |

| Bemerkung | Ausstattung ER |
|---|---|
| | Reifendichtmittel |

## Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

**Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass**

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

**Der Fahrzeughalter versichert:**

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

**Kunde anwesend bei:** ☐ **Vorbewertung** ☐ **Nachbewertung**

**Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zulassungsbescheinigung Teil I | X | Zulassungsbescheinigung Teil II | |
| Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig | | | X |
| COC-Papiere | X | Kundendienstscheckheft | X |
| Verbandskasten | X | Werkzeug | X |
| Warndreieck | X | HU-Bescheinigung | X |
| Felgenschlösser | | Navigations-Datenträger | |
| Windschott | | Kundenrechnung | |
| Reparaturnachweis | | Schlüssel Anhängerkupplung | |
| Fernbedienung / Schlüssel Standheizung | | | |
| Anhängerkupplung / Kugelkopf | | Laderaumabdeckung | X |
| Trennnetz | | Feuerlöscher | |
| Bordbuch / -mappe | X | Zigarettenanzünder | |
| Wagenheber | | Kompressor | X |
| Füllmittel | X | | |
| Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt | | | |
| Zweiter Radsatz | | | |

## Wichtige Eckdaten

**Vorschäden**

**Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):**

| Tauschaggregat | Nachlackierung | Technischer Mangel | Sonstiges | Vorschadenhöhe |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 0,00 € |

**Vorschäden lt. Bewerter:**

| Tauschaggregat | Nachlackierung | Technischer Mangel | Sonstiges | Vorschadenhöhe |
|---|---|---|---|---|
| nein | nein | nein | nein | 0,00 € |

**weitere**

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer: k.A.

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Hersteller / Typ: Cupra Formentor Basis a 4Drive

VIN: VSSZZZKM1RR013008
Kilometerstand: 62.874 km
Erstzulassung: 08.09.2023
Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe




Stoßstange vorne leicht verformt (DEKRA)





Türdichtung VR beschädigt (DEKRA)




Tür HL kratzer (DEKRA)



Tür HL kratzer (DEKRA)




Innenraum hinten (DEKRA)




Bereifung (DEKRA)




Kofferraum (DEKRA)





Service (DEKRA)



Diagonale vorn (DEKRA)



Diagonale hinten (DEKRA)



Innenraum (DEKRA)



Kombiinstrument (DEKRA)



Laufleistung (DEKRA)



Heckklappen Verkleidung Minderwert  (DEKRA)



Stoßstange hinten Kratzer  (DEKRA)



Stoßstange hinten Kratzer  (DEKRA)




Türdichtung VL beschädigt (DEKRA)