CarOnSale

MINI Clubman Cooper

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 21.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2020	75.701km	136 PS	Benzin	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER MINI	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Clubman Cooper [DE - Ca2 Cooper EU6d-T, Cooper, (Facelift) 2018 - 2021]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WMWWJ310603M26729	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 75.701km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 71.146km	LETZTER SERVICE AM 03/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2020	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Ungarn
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 143g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer, Kerben	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer, Kerben

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**110 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	**110 µm**	Kotflügel vorne rechts	**130 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**140 µm**
Motorhaube	**150 µm**	Heckklappe	**140 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Chromringe Scheinwerfer lösen sich

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsenergierückgewinnung
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Fußmatten Velours
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Türverkleidungen und Seitenverkleidung Carbon Black
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V
- Original Fahrzeug Farbe: MIDNIGHT BLACK
- Schaltpunktanzeige
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Warndreieck
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Verdeckbetätigung vollautomatisch
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- USB-Schnittstelle
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Kopf-Airbag-System hinten
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre
- Tagfahrlicht
- Servolenkung Servotronic
- Aktives Überrollschutzsystem (Überrollbügel)
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenausstattung: Color-Line Carbon Black
- Karosserie: 2-türig
- Leuchtweitenregelung
- Nebelschlussleuchte
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Sitzausstattung: 4-Sitzer
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Zentralinstrument mit LED-Ring
- Fensterheber elektrisch vorn
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Bordcomputer
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Kopf-Airbag-System vorn
- Start-Stop-Knopf
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Blinkleuchten Weiß
- Dynamische Bremsleuchte
- Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
- Griffleiste Heckklappe, Schwarz hochglänzend
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Hazy Grey
- Kopfstützen
- Modellpflege
- Nichtraucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Firework
- Türgriffe innen verchromt
- Überrollbügel
- Licht- und Regensensor
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Heckleuchten LED
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Audiosystem MINI Visual Boost (inkl. LC-Display)
- Ausstattungs-Paket: Pepper
- Außenspiegel-Paket
- Blinkleuchten Weiß
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Excitement-Paket
- Leseleuchten vorn
- Licht-Paket
- MINI Driving Modes
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Zentralinstrument mit LED-Ring
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Metallic-Lackierung
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Sitzheizung vorn
- Audio-Navigationssystem
- MINI Connected (Schnittstelle)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Alarmanlage
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Bremsfunktion (DCC)
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Heckleuchten LED
- Nebelscheinwerfer LED
- Scheinwerfer LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















100 120 140 160 180
80 200
60 220
40 240
20 260
0
P
14:29
131 km
+13.5°C 75701 0000





Made by
BMW
Cooper
A94
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*1679
WMWWJ310603M26729
1695 kg
kg
1- 940 kg
2- 805 kg

CarOnSale











Belfast
Belgrad
500 km
MODE


BMW AG
EG-Übereinstimmungsbescheinigung






Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Delle, Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Fahrertür (Delle, Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Fahrertür (Delle, Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Beifahrertür (Lackschaden, Verformung, Rost)



- Beifahrertür (Lackschaden, Verformung, Rost)



- Beifahrertür (Lackschaden, Verformung, Rost)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)