CarOnSale

BMW 116 d Advantage

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



06/2023	153.925km	LEISTUNG 116 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 116 d Advantage [DE - LimS5 116d EU6d, Advantage, 2020 - 2024]	KATEGORIE Limousine
FIN WBA7M710X07M88243	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 153.925km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.496 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 149.424km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 140g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	105 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Advantage
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Ausstattungs-Paket: Connected
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- BMW Live Cockpit
- BMW Live Cockpit Professional
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Interieurleisten Quarz-Silber matt genarbt
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,5 Ltr. - 85 kW 12V Turbodiesel
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ II/BONNET FLUID BLACK
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Grid
- Uni-Lackierung
- Warndreieck
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Licht- und Regensensor
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Armauflage vorn
- Befestigungssystem im Kofferraum
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Bordcomputer
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- USB-Anschluss (2) Mittelkonsole hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Elektron. Sperrdifferential
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Heckleuchten LED
- Scheinwerfer LED
- Tagfahrlicht LED
- Harnstofftank (SCR): 20,5 Ltr.
- Rußpartikelfilter
- Getriebe 6-Gang
- Servolenkung Servotronic

Sonderausstattung

- Comfort-Paket
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale

CarOnSale

BOLLER
13:26
Einstellungen

BOLLER
13:26
Einstellungen
3000 km


SPORT
COMFORT
ECO PRO
MEDIA
HOME
MAP
COM
NAV
BACK
OPTION



RESUME
CANCEL
SET
LIM


OFF
AUTO














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Steinschlag)



- Dach (Steinschlag)




- Dach (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)