CarOnSale

BMW xDrive Competition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 61*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



04/2022	155.922km	LEISTUNG 510 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG xDrive Competition [DE - Ca2 M4 Competition EU6d, xDrive Competition OPF, 2021 - 2024]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WBS31BA040CK40695	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 155.922km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 510 PS (375 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 145.668km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2022	FARBE Grün	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 233g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 10.2l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**100 µm**	Beifahrertür	**100 µm**
Kotflügel vorne links	**105 µm**	Kotflügel vorne rechts	**95 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**220 µm** ⚠	Seitenteil hinten rechts	**125 µm**
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	-
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang
- Fensterheber elektrisch
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getränkehalter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 2-türig
- Kneairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion M-Technic
- M Drive (Fahrprofilauswahl)
- Nebelschlussleuchte(n)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schaltpunktanzeige
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Merino (erweiterter Umfang)
- Spiegel-Paket
- Start-Stop-Knopf
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Adaptives Fahrwerk M-Technic
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Bedienelemente galvanisiert
- Competition
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Heckleuchten LED
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- M Drive Professional (Fahrprofilauswahl)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifenpannen-Anzeige
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Service-System: Gesetzlicher Notruf
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sportdifferential
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung
- Service-System: Remote Services
- Service-System: Remote 3D View
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)
- BMW Live Cockpit Professional
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - mit Steptronic und Drivelogic (8-Stufen)
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System vorn
- Leuchtweitenregelung
- Motor 3,0 Ltr. - 375 kW 24V TwinTurbo KAT (S58)
- Parkbremse elektrisch
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn (M-Technic)
- Warndreieck
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Service-System: Concierge Services
- Motor 3,0 Ltr. - 375 kW 24V
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links

Sonderausstattung

- Aktive Sitzbelüftung vorn
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Professional
- Open-Air-Paket
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Ampel-Erkennung
- Scheinwerfer Laserlicht
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Windschutz (Cabrio)
- Rückfahrkamera (Top View)
- BMW Drive Recorder (Dashcam)
- Innenausstattung: Interieurleisten Carbon
- Parkassistent-Paket Plus
- Fahrassistenz-System: Falschfahrwarnung
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Sound-System Harman-Kardon
- Lenkrad heizbar
- Surround-Kamerasystem (Surround View)
- Bremsanlage: Compound - M Bremssystem (Bremssättel Schwarz)
- Innovations-Paket
- Scheinwerfer BMW Individual Shadow-Line
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Head-up-Display
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Nackenheizung
- Service-System: Remote 3D View
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Made in Germany
M4 Competition M xDrive
A04
BMW M GMBH
e1*2018/858*00003
WBS31BA040CK40695
2345 kg
kg
1- 1160 kg
2- 1265 kg
BMW M GmbH DE-80809 München


CarOnSale


BMW M PERFORMANCE
LL-12FE M 0W-30
10W-60
PREMIUM EFFICIENCY
LL-22FE++ 0W-12
LL-17FE+ 0W-20
LL-19FE+ 0W-30
LL-12FE 0W-30
PROTECTION
LL-04 0W-30
LL-01FE 0W-30
SELECT
LL-04 5W-30
LL-01 5W-30
Datum
25.9.25
Kilometerstand
172456









Nicht allein auf Kamerabild verlassen.





Servicebedarf
Service Historie
Ihr Service Partner
Bremsflüssigkeit
02/2027
Motoröl
06/2028, in 12000 km
Fahrzeug-Check
Service:
Am 13.08.2026, bei 152528 km
Service Partner: BMW 04712
Service:
Am 03.06.2026, bei 145668 km
Service Partner: BMW 04712
Service:
Am 25.09.2025, bei 124456 km
Service Partner: BMW 04712



Service Historie
Service:
Am 13.08.2026, bei 152528 km
Service Partner: BMW 04712
Service:
Am 03.06.2026, bei 145668 km
Service Partner: BMW 04712
Service:
Am 25.09.2025, bei 124456 km
Service Partner: BMW 04712
Bremsbeläge hinten
Service durchgeführt



Service Historie
Service:
Am 31.10.2022, bei 21365 km
Service Partner: BMW 04712
Service:
Am 21.04.2022, bei 2277 km
Service Partner: BMW 04712
Service:
Am 28.03.2022, bei 19 km
Service Partner: BMW 29313
Übergabeinspektion
Service durchgeführt


Service Historie
Service Partner: BMW 04712
Service:
Am 19.02.2024, bei 62996 km
Service Partner: BMW 04712
Service:
Am 29.06.2023, bei 44566 km
Service Partner: BMW 04712
Service:
Am 12.04.2023, bei 36616 km
Motoröl
Service durchgeführt
Mikrofilter
Service durchgeführt









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Rad (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)

CarOnSale +49 30 311 96 400 info@caronsale.de www.caronsale.com