


Zustandsbericht

Kunde:
Berichtsnummer:
Amtl. Kennzeichen:

Fahrzeugdaten

Volkswagen Multivan lang Edition

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**WV2ZZZST5SH032201**	Laufleistung abgelesen:	**13503 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**02.06.2025 / 2024**	Besichtigungsdatum/-ort:	**28.10.2026 Weinsberg**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**VAN/MPV**
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	**0603//CQJ**	Kraftstoff / Emissionsklasse:	**Diesel / Euro 6**
Getriebe Art:	**Automatik**	Navi.-Datenträger:	**-**
Hubraum / Leistung:	**1968 ccm / 110 kW (150 PS)**	Antriebsart:	**Frontantrieb**
Lackfarbe:	**Pure Grey**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 7**
Nächste HU / AU:	**06.2028 / 06.2028**	Polster Art:	**Stoff**
Farbe Innenausstattung:	**Grau**	Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**
Fahrzeug verkehrssicher:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Besichtigungsbedingung:	**0**		

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium Original**
1. Achse - links / Zust.	**Hankook**	**235/50/R18/101H 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Hankook**	**235/50/R18/101H 5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Hankook**	**235/50/R18/101H 5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Hankook**	**235/50/R18/101H 5 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	
Ersatzrad:	**nicht vorhanden**	
Zustand Ersatzrad:	**-**	

Nicht montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Aluminium Original**
1. Achse - links / Zust.	**Bridgestone**	**215/60/17/104/102H 8.5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Bridgestone**	**215/60/17/104/102H 8.5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Bridgestone**	**215/60/17/104/102H 8.5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Bridgestone**	**215/60/17/104/102H 8.5 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Antriebsart Frontantrieb
- Ausführung Life
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Dekor-/Zierfolie Edition (Heckklappe und Schweller)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- Fahrassistenz-System Ausweich-Assistent und Abbiege-Assistent
- Fahrassistenz-System Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Fahrassistenz-System Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn
- Funkschlüssel (2)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Ready 2 Discover (Touchscreen-Farbdisplay 10", inkl. Streaming & Internet)
- Ausführung MULTIVAN
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Teppich
- Dach schwarz lackiert
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fahrassistenz-System Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System Verkehrszeichenerkennung
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Fahrerhaus Textil
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckleuchten dunkel getönt
- Innenausstattung Dekoreinlagen Dark Silver brushed
- Intelligent Speed Assist inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer
- Karosserie/Aufbau Bus

- Kraftstofftank 58 Ltr.
- Leuchtweitenregelung automatisch und Kurvenlicht dynamisch
- Luftausströmer im Fond
- Mobile Online Dienste App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Nichtraucher-Paket
- Radioempfang digital (DAB+)
- Regensensor
- Rußpartikelfilter
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links mit Zuziehhilfe
- Schlechtwetter-Licht
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung elektro-mechanisch, geschwindigkeitsabhängig
- Sitzbezug / Polsterung Stoff Ribella
- Sitze im Fahrerhaus Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum 1.Reihe mit 2 Armlehnen innen (abnehmbar)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage Motor
- Umfeldbeleuchtung seitlich mit Projektionsfunktion
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Zierleiste zwischen Scheinwerfern schwarz lackiert und Chromleisten
- Zusatzheizung
- Lautsprecher (8)
- LM-Felgen
- Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
  Vorbereitung Onlinedienste
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB vorn und 4 x USB-Ladeanschluß Fahrgastraum (Typ C)
- Notrufsystem
- Radstand 3124 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Zuziehhilfe
- Schubladen unter Rücksitze außen und 2 Abfallbehälter
- Seitenairbag / Kopfairbag / Center-Airbag vorn und Kopfairbag hinten
- Sitzausstattung 7-Sitzer
- Sitze im Fahrerhaus 4 Armlehnen, Lendenwirbelstützen elektr. und Klapptische
- Sitze im Fahrerhaus Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum 2.Reihe mit Vorbereitung für 2 Armlehnen innen
- Sprachassistent IDA und elektronische Sprachverstärkung
- Tagfahrlicht und Assistenzfahrlicht mit Coming Home / Leaving Home
- Verbandkasten und Warndreieck
- Vorbereitung für Alkohol-Wegfahrsperre (Alcolock)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zul. Gesamtgewicht 2,85 t

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung klappbar (elektr. Entriegelung)
- Ausstattungs-Paket Easy Open Basic
- Bremsscheiben vorn 17"
- Digital Cockpit Pro (Instrumentenanzeige Digital)
- Fenster im Lade-/FG-Raum - schiebbar, vorn links/rechts, Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung
- Audio-Navigationssystem Discover Pro (Touchscreen-Farbdisplay 10", inkl. Streaming & Internet)
- Bordwerkzeug, Reifen-Reparaturkit und Wagenheber
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumüberwachung / Abschleppschutz + Back-up-Horn
- Fahrassistenz-Paket Advanced

• Laderaumunterteilung, Gepäcksicherungsnetz und Klappbox • Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion • Schließ-/Startsystem Keyless Advanced mit Safesicherung • Sitze im Fahrerhaus Fahrer- und Beifahrersitz, heizbar • Winterbereifung zusätzlich	• Insassen-Schutzsystem proaktiv • Lackierung 2-Farben-Lackierung Pure-Grey uni / Deep Black Perleffekt • Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion • Park-Paket Basic • Sitz-Paket 7-Sitzer, 2-2-3 vis-a-vis (2 Einzelsitze, 2 Einzelsitze entgegen der Fahrtrichtung, 3 Einzelsitze) • Umfeldleuchte in Heckklappe und Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt: **Eingeschränkt durchgeführt**

Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.

Laufleistung plausibel: **Nicht prüfbar**

Nicht prüfbar

Hinweis:

Hinweis (Verkehrssicherheit):

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Unfallschadenprüfung

Lackschichtendickenmessung: **Innerhalb der Toleranzen**

Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.

Bestehender Unfallschaden: **-**

-

Hinweis:

Übersicht durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	✔ Eingeschränkt geprüft	**Motorlauf:**	✔ In Ordnung

Durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schäden

	Bauteil	Schaden
1.	Tür Vorne - Links	Gebrauchsspuren
2.	Stoßfänger Hinten	Gebrauchsspuren
3.	Frontgrill Oben	Gebrauchsspuren
4.	Stoßfänger Vorne	Gebrauchsspuren
5.	Motorhaube	Steinschlag
6.	Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren

	Bauteil	Schaden
7.	Scheinwerfer Halogen - Rechts	Gebrauchsspuren
8.	Scheinwerfer Halogen - Links	Gebrauchsspuren
9.	Innenraum	Gebrauchsspuren

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer) und dadurch kein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht.

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Hinten rechts



Kofferraum



Kombiinstrument



Kilometerstand



Tankdeckel



Felgen



Felgen



Felgen



Felgen



Motorraum




Serviceheft



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Getriebe



Innenraum hinten



Ansicht Vorne



Ansicht Hinten



Ansicht Links



Ansicht Rechts



Fahrerseite + Lenkrad + Mittelkonsole



Fahrersitz



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung




Bereifung



1. Tür Vorne - Links

Gebrauchsspuren



1. Tür Vorne - Links

Gebrauchsspuren



2. Stoßfänger Hinten

Gebrauchsspuren



2. Stoßfänger Hinten

Gebrauchsspuren



3. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren



4. Stoßfänger Vorne

Gebrauchsspuren



4. Stoßfänger Vorne

Gebrauchsspuren



5. Motorhaube

Steinschlag



6. Windschutzscheibe

Gebrauchsspuren



7. Scheinwerfer Halogen - Rechts

Gebrauchsspuren



8. Scheinwerfer Halogen - Links

Gebrauchsspuren



9. Innenraum

Gebrauchsspuren



9. Innenraum

Gebrauchsspuren



9. Innenraum

Gebrauchsspuren



9. Innenraum

Gebrauchsspuren



9. Innenraum

Gebrauchsspuren



9. Innenraum

Gebrauchsspuren



9. Innenraum

Gebrauchsspuren



9. Innenraum

Gebrauchsspuren



9. Innenraum

Gebrauchsspuren