CarOnSale

Skoda Fabia Cool Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



01/2008	378.025km	LEISTUNG 80 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fabia Cool Edition [DE - Kb5 1.4 16V EU4, Cool Edition, 2006 - 2007]	KATEGORIE Kombi
FIN TMBJX26Y084023243	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 378.025km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 80 PS (59 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 173.656km	LETZTER SERVICE AM 02/2014	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2008	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 156g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Fensterheber Fahrertür defekt

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Drehzahlmesser
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Klimaanlage
- Motor 1,4 Ltr. - 59 kW 16V
- Seitenairbag vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Airbag Fahrerseite
- Original Fahrzeug Farbe: STRIBRNA DIAMANTOVA/DIAMANTSILBER
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außentemperaturanzeige
- Gepäck-/Laderaumabdeckung
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopfstützen hinten
- Nebelschlussleuchte(n)
- Servolenkung
- Wegfahrsperre
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen vorn
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Fresh
- Zeituhr (digital)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Function
- Metallic-Lackierung
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn
- Dachreling
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Enjoy-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Audiosystem Symphony CD (Radio/CD-Player)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





























CarOnSale






Service-Nachweis


Service-Nachweis




TÜVNORD



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Rost, Kratzer)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Verformung)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)