CarOnSale

Audi A6 Avant

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 34*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



09/2015	141.728km	LEISTUNG 272 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A6 Avant	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZ4G2GN053835	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 141.728km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 272 PS (200 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 126.091km	LETZTER SERVICE AM 03/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2015	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 144g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer, Riss/Bruch
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Rost

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	145 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	175 µm ⚠
Dach	145 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Bremsassistent
- Dachreling (Aluminium)
- Dachspoiler
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Fußmatten Velours
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 3,0 Ltr. - 200 kW V6 24V TDI
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Servoschliessung für Kofferraumdeckel
- Original Fahrzeug Farbe: DAYTONAGRAU

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Ausstattungs-Paket: S line Selection
- Außenspiegel elektr. klappbar, mit Abblendautomatik
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front
- Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Klavierlack, schwarz
- Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Optik-Paket schwarz Audi exclusive
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Rückfahrkamera
- Satz Adapterkabel Audi music interface
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Leder Perlnappa
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Daytonagrau Perleffekt
- Sound-System BOSE
- Sport-Fahrwerk S-line
- Sportsitze vorn
- Türarmlehnen beledert
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Exterieur-Paket S line
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Dachspoiler
- Scheinwerfer LED
- Tagfahrlicht LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Frontkamera (Scheibe)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Servoschliessung für Kofferraumdeckel
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Servoschliessung für Kofferraumdeckel
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Frontkamera (Scheibe)
- Audi music interface
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Audi drive select
Bordbuch
efficiency
comfort
auto
dynamic
individual
Car Systeme
Set individual
TMC
10:15

AUDI AG
e1*2007/46*0436
WAUZZZ4G2GN053835
2465kg
4545kg
1 - 1250kg
2 - 1370kg
Typ 4G
CRTD5817
03
0,50 072015


CarOnSale

Tour
Verkehr
2500 km
225 m
Zielführung
TMC
10:14
Einstellungen

Grafik
Fahrweg kontrollieren!
Einstellungen

Audi drive select
Bordbuch
efficiency
comfort
auto
dynamic
individual
Car Systeme
Set individual
TMC
10:15

NAV
TEL
RADIO
MEDIA
MENU
BACK
CAR



NAV

OK


DISTANCE
SET
SPEED
OFF
CANCEL
ON
RESUME


AUTO








HI
HI
AUTO
OFF
AUTO










BOSE


PULL


Audi multimedia
HI
HI
AUTO
AUTO
A/C
OFF




11.09.15 0588 BBY000246
M1 AC
WAUZZZ4G2GN053835 8
Audi
4G
ACRTDQ1
QD7B5034P4G13S57MMEM2
A6 Avant
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*136/2014W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 36WO 2967
F.1/F.2:2545 u. 7.2/8.2:1450 b.Anhängebetrieb*0.1:2
bis 8% Steig.*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination
45kg*ww.AHK lt.EGTG*

DEKRA
DEKRA
26.10.2026
Schwalm-Eder-Kreis
Der Landrat
Kfz-Zulassungsbehörde
im Auftrag

GA308159

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer, Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer, Riss/Bruch)



- Rad (Rost)



- Beifahrertür (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)