CarOnSale

Volkswagen Transporter Kasten 4Motion

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 83*** · Fahrzeug aufgenommen am 23.10.2026



03/2015	159.409km	LEISTUNG 140 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transporter Kasten 4Motion [DE - Ka4 2.0 TDI 4Motion EU5, 2009 - 2015]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WV1ZZZ7HZFH097788	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 159.409km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 150.053km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2015	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 219g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Rost	⚠ 3 mm Rost

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm Rost	⚠ 3 mm Rost

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**100 µm**	Beifahrertür	**110 µm**
Kotflügel vorne links	**120 µm**	Kotflügel vorne rechts	**140 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**110 µm**
Seitenteil hinten links	**100 µm**	Seitenteil hinten rechts	**110 µm**
Motorhaube	**110 µm**	Heckklappe	**160 µm**
Dach	**100 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Fzg. ohne Fenster im Lade-/Fahrgastraum
- Fzg. ohne Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Karosserievariante: Normaldach
- LKW-Zulassung
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: SALSA RED
- Radstand 3000 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Sitzreihe entfällt
- Zul. Gesamtgewicht 2,80 t
- Wärmeschutzverglasung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Getriebe 6-Gang
- Servolenkung

Sonderausstattung

- 2. Batterie
- Anzeige für Waschwasserstand
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi
- Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus)
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Scheibenwaschdüsen beheizt
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Navigationsmodul RNS 310 / 315 (für Audiosystem RCD 310)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- 2. Batterie
- Ausstattungs-Paket: Komfort-Paket Plus
- Doppeltonfanfare
- Haltegriffe vorn
- Heckscheibenwischer
- Leuchtweitenregelung
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Laderaumtrennwand hoch mit Schiebefenster
- Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player mit MP3-Wiedergabefunktion)
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
- Tagfahrlicht
- 2. Batterie 80 Ah
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Elektrik-Paket 1
- Heckklappe mit Verglasung
- Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter)
- Raucher-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Tasamo
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Fensterheber elektrisch
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer, Kombiinstrument 4 Anzeigeinstrumente
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















mbH



VOLKSWAGEN AG

CAR ON SALE











Fahrzeugdatenträger
FH097788
7EA 135
TRANSPORTER KAST KR
103 KW 4MD
CAAC
PAG
LA3H 0000 0000
RE








VOLKSWAGEN










Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Rost)



- Türe hinten rechts (Delle, Rost)



- Türe hinten rechts (Delle, Rost)



- Türe hinten rechts (Delle, Rost)



- Dach (Steinschlag)




- Dach (Steinschlag)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Delle, Rost)



- Kotflügel vorne links (Delle, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)