CarOnSale

# Fiat Doblò SX Kasten

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 08*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2022 | 46.260km | LEISTUNG<br>120 PS | KRAFTSTOFF<br>Diesel | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Fiat | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Doblò SX Kasten [DE - Ka4 1.6 Multijet EU6d, SX, (Facelift) 2021 - 2022] | KATEGORIE<br>Kastenwagen |
| FIN<br>ZFA26300006Y11914 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>46.260km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>02/2027 / Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>120 PS (88 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>1 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden | HUBRAUM<br>1.598 ccm | BORDMAPPE<br>liegt nicht vor |
| LETZTER SERVICE<br>- | LETZTER SERVICE AM<br>- | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d |
| SITZE<br>2 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 11/2022 | FARBE<br>Weiß | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>160g/km (WLTP) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>6.1l/100km (WLTP) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Stahl (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 7 mm | ✓ 7 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ✓ 7 mm | ✓ 7 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 100 µm | Beifahrertür | 100 µm |
| Kotflügel vorne links | 110 µm | Kotflügel vorne rechts | 110 µm |
| Türe hinten links | - | Türe hinten rechts | 100 µm |
| Seitenteil hinten links | 110 µm | Seitenteil hinten rechts | 110 µm |
| Motorhaube | 110 µm | Heckklappe | 100 µm |
| Dach | 100 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Tonaufnahme des Motors: | Hier die Tonaufnahme anhören |
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Motorhaube lässt sich nicht öffnen;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## Serienausstattung

- Ablagefach im Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel teilweise lackiert
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Infotainment-System: UConnect mit DAB Radioempfang (Touchscreen 5")
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Klimaanlage
- Laderaumtrennwand
- Laderaumtrennwand Geräuschdämmung
- Lenkrad mit Multifunktion für Audiobedienung
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- LKW-Zulassung
- Modellpflege
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW JTDM 16V
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Nebelscheinwerfer
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher und Dachantenne
- Radstand 2755 mm
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenbremse vorn verstärkt
- Schiebetür rechts
- Seitenfenster Lade-/Fahrgastraum hinten verblecht (3.Sitzreihe)
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts längsverstellbar / neigungsverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Steckdose (12V-Anschluß) im Armaturenbrett
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht
- Verkleidung im Laderaum
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Blue & Me (Bluetooth mit Sprachsteuerung, USB-Schnittstelle, MP3)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Armlehne vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links

## Sonderausstattung

- Außentemperaturanzeige
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Eco-Jet-Paket
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Reserverad vollwertig
- Rückfahrkamera Park View
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn links
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Zuheizer
- Start/Stop-Anlage

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos




















KEINE QUELLE VERBUNDEN
Quellen

FCA ITALY S.P.A.
ZFA26300006Y11914
0,50

CarOnSale

CarOnSale

NW
MENU


R 1 3 5
2 4 6















## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Dach (Delle, Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Schweller links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Steinschlag)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Steinschlag)



- Heckklappe (Lackschaden, Verformung)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Anderer Schaden): Kratzer/Lackschaden



- Innenraum (Anderer Schaden): Kratzer/Lackschaden



- Innenraum (Anderer Schaden): Kratzer/Lackschaden



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Anderer Schaden): Sell/Lackschaden



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)