CarOnSale

Opel Meriva Innovation

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 69*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2012	188.840km	101 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Meriva Innovation [DE - Van5 1.7 CDTI EU5, Innovation, 2010 - 2012]	KATEGORIE Van
FIN W0LSH9EH9C4146994	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 188.840km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.686 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2012	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 170g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer, Kerben

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	155 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Bei der Servolenkung: eingeschränkte Funktion;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Zündschloß schwergängig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Abbiegelicht und Kurvenlicht (Halogen)
- Aktive Kopfstützen vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Einzelsitze hinten außen verstellbar
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Heckscheibenwischer
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelkonsole FlexRail
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Sitzheizung vorn
- Original Fahrzeug Farbe: MUSKATGRAU/PEPPERDUST
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Leseleuchten im Fond
- Motor 1,7 Ltr. - 74 kW 16V CDTI
- Reifendruckwarner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tagfahrlicht
- Winter-Paket
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Audiobedienung am Lenkrad
- Lenkrad heizbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bordcomputer
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe Automatik - mit ActiveSelect (6-Stufen)
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill mit Chromleiste
- Leseleuchten vorn (2)
- Nebelscheinwerfer
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Morrocana
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Getränkehalter für Mittelkonsole FlexRail
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)

Sonderausstattung


- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug
- Reserverad als Notrad
- Audio-Navigationssystem Navi 600
- AUX-IN-Anschluss
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Infotainment-Paket
- Sicht-Paket
- Audiosystem 7 Lautsprecher
- USB-Schnittstelle
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Lautsprecher hinten
- Farbdisplay (CID)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos



















10:50
Audio-FM
16°C
DASDING
DASDING im Internet: dasding.de :)

WOLSH9EH9C4146994

CarOnSale


CarOnSale


SRC

RES/+
SET/-







17.04.2012		0035		AL2001555	2	1		74/4000		172	
M1		AF			4288			1812			
W0LSH9EH9C4146994				2	1615			1571			
OPEL					-		75		-		
S-D MONOCAB B					168		2060		2060		
BH11					1155		950		-		
1AAGB9KDAG5					1155		950		-		
MERIVA					74		3000		71		
OPEL					1200		740		5		-
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					205/55 R16 94H						
Mehrzweckfahrzeug					205/55 R16 94H						
715/2007*692/2008A					-						
EURO5;A;PI/CI; M, N1 I					BRAUN -				8 -		
Diesel					e4*2007/46*0165*03						
0002		35A0		1686	09.12.2011			K	HF655834		
F.1/F.2:BEI ANHÄNGEBETRIEB 2130*7.2/8.2:BEI ANHÄNGEBETRIEB 1											
030*ZUL. GES.-GEW.D.ZUGES MAX. 3225 KG BIS 12% STEIG.*S.1:MA											
X.S-PL.*WW.AHK LT.EGTG*STUFE PM5,AB 17.04.2012*DATUM ZUR EMI											
SSIONSKLASSE: 17.04.2012*											





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Scheinwerfer (links) (Blind, Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind, Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)




- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)