CarOnSale

Volkswagen Golf Life eTSI

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 26.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2021	31.698km	110 PS	Benzin	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Life eTSI [DE - Kb5 1.0 eTSI Mildhybrid EU6d, Life OPF, 2020 - 2024]	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZCDZMW810073	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 31.698km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 26.857km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 98g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Ohne Luft, Riss/Bruch	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Antennen-Diversity
- Audiosystem Composition (USB, Bluetooth, Touchscreen-Farbdisplay)
- Ausstattung Life
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Dachhimmel Stoff, grau
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- Doppeltonhorn
- Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- Fußgänger-Schutzsystem (passiv)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Nature Cross Brushed
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Mild-Hybrid 81 kW (Motor 1,0 Ltr. - 81 kW eTSI)
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: ORYXWEISS
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffschalen außen beleuchtet
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Dachspoiler
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
- Notrufsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Bremsassistent
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Tagfahrlicht LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)
- Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar und Massagefunktion
- Raucher-Paket
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours
- Steckdose 230V im Gepäckraum
- Unterfahrschutz Triebwerk (Motor und Getriebe) mit Steinschlagschutz
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Dachreling silber eloxiert
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt - Easy Open & Close (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- Panorama Schiebe-/Hebedach elektrisch
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sonderlackierung Oryx-Weiß Perlmutt-Effekt
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Sitze: Sport-Komfortsitze vorn
- Sitze: Sport-Komfortsitze vorn, links ErgoActive (inkl. Sitzverstellung elektr. 14-Wege, Memory, Massage)
- Sitzheizung vorn und hinten
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Head-up-Display
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Keyless-Start mit Safesicherung
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Schließ-/Startsystem Keyless Access mit Safesicherung
- Seitenairbag und Kopfairbag vorn und hinten, Center-Airbag vorn
- Seitenairbag vorn und hinten, Kopf-Airbag-Einheit und Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Standheizung mit Standlüftung
- Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht
- Heckleuchten LED, Blinkleuchten dynamisch
- Kurvenlicht
- Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)
- Winter-Paket Premium inkl. Standheizung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



































12 V



OFF


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)



- Motorhaube (Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)



- Rad (Riss/Bruch)



- Rad (Ohne Luft)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Anderer Schaden): Fehlt



- Beifahrertür (Kratzer, Verformung)



- Beifahrertür (Kratzer, Verformung)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)