CarOnSale

Skoda Octavia Ambition 4x4

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 99*** · Fahrzeug aufgenommen am 15.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2013	195.894km	105 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Octavia Ambition 4x4 [AT - Kb5 1.6 TDI DPF EU5, Ambition 4X4, 2013 - 2015]	KATEGORIE Kombi
FIN TMBLG7NE2E0041761	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 195.894km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 164.134km	LETZTER SERVICE AM 09/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2013	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Rost, Kratzer	⚠ 3 mm Rost, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Rost, Kratzer	⚠ 3 mm Rost, Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Reifenschäden: Stark verschmutz

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm ⚠	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	170 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	170 µm ⚠
Türe hinten links	95 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	205 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	250 µm ⚠
Motorhaube	80 µm ⚠	Heckklappe	125 µm
Dach	65 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Bremse rostig: hinten, vorne;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Bremsenergierückgewinnung
- Funktions-Paket
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Kopfstützen hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Leseleuchte
- Mittelkonsole
- Multifunktionsanzeige
- Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall
- Wasserstandsanzeige SRA / SWA
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Rücksitzlehne umklappbar
- Bordcomputer
- Maxi-DOT Display
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Gurtstraffer
- Klimaanlage
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Wegfahrsperre
- Tagfahrlicht abschaltbar
- 4 Lautsprecher zusätzlich
- Brillenfach
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kopfstützen vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF
- Original Fahrzeug Farbe: Cappuccino-Beige Metallic
- Reifen-Reparaturkit
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Steckdose 230V
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Mittelarmlehne vorn
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gurtstraffer hinten
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung
- Rußpartikelfilter
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Frontscheibe Klarglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumboden variabel
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Mittelarmlehne hinten
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Textilfussmatten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling
- Verglasung getönt
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Audiosystem Swing (MP3-fähig SD-Karten-Schnittstelle)
- Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Start/Stop-Anlage
- Nebelscheinwerfer
- Antriebsart: Allradantrieb

- Getriebe 6-Gang
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Schlechtwege-Paket
- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























TMBLG7NE2E0041761







ŠKODA AUTO a.s.
e11*2007/46*0243
TMBLG7NE2E0041761
1998 kg
3898 kg
1- 1000 kg
2- 1040 kg
CLHA
0.5


km
195894
trip
57.5


auto
steiner


Datenauszug





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)




- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)




- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Rost, Kratzer)




- Rad (Rost, Kratzer)



- Rad (Rost, Kratzer)



- Rad (Rost, Kratzer)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Rost)




- Fahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Unsachgemäß instand gesetz, Rost)




- Beifahrertür (Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



- Beifahrertür (Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



- Beifahrertür (Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



- Türe hinten links (Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



- Türe hinten links (Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



- Türe hinten links (Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



- Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz)




- Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



- Dach (Rost)



- Dach (Rost)




- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)




- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)




- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller rechts (Unsachgemäß instand gesetz)




- Kotflügel vorne links (Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne links (Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne links (Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne rechts (Rost, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Rost, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Rost, Kratzer)




- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz, Riss/Bruch, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz, Riss/Bruch, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz, Riss/Bruch, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz, Riss/Bruch, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz, Riss/Bruch, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)