CarOnSale

Mercedes-Benz GLE 300 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 34*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2019	83.345km	245 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLE 300 d	KATEGORIE Geländewagen
FIN WDC1671191A056190	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 83.345km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 245 PS (180 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 65.728km	LETZTER SERVICE AM 10/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 208g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.9l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	155 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	155 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AMG-Optic-/Styling-Paket 1
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Innenhimmel Stoff
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Standard Interieur
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckschürze
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Keyless Go Startanlage
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Scheinwerfer LED High Performance
- Antriebsart: Allradantrieb
- Ambiente-Beleuchtung
- Fahrwerk tiefergelegt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill Diamant-Optik
- PRE-SAFE-System
- Smartphone integriert
- Unterfahrschutz (Chrom)
- Frontschürze
- Kotflügelverbreiterung Wagenfarbe
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- elektronisches Traktionssystem (ETS)
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Chrom-Paket
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Motor 2,0 Ltr. - 180 kW CDI KAT
- Radstand 2995 mm
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Verkleidung / Seitenschweller (AMG)
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Diebstahl-Warnanlage
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Heckleuchten LED
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Ambiente-Paket Interieur
- Armaturentafel in Ledernachbildung Artico
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Innenausstattung: designo-Holz Esche, schwarz
- Innenhimmel schwarz
- Interieur-Paket Chrom
- Kraftstofftank: vergrößert
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Night-Paket
- Spiegel-Paket
- Trittbretter seitlich (Aluminium)
- Uni-Lackierung schwarz
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Dachreling schwarz
- Frontschürze
- Heckschürze
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- 3.Sitzreihe mit klappbaren Einzelsitzen
- Rücksitze elektr. verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico
- Sitzheizung vorn
- Head-up-Display (Frontsichtanzeige)
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- USB-Anschlüsse
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Kamerasystem 360 Grad
- Park-Paket mit 360° Kamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























DAIMLER AG
WDC1671191A056190
5070 kg
5370 kg
1450 kg
1710 kg

CarOnSale






Hinten

Vorne

















STOP





Servicehistorie

Mercedes-Benz	Aachenbrenner GmbH Frankfurter Straße 8 Baunatal	Datum Laufleistung Service	09.10.2023 65728 km Service B
Mercedes-Benz	NORDSTERNE GmbH & Co. KG Ueffelner Straße 9 Neuenkirchen	Datum Laufleistung Service	22.09.2022 60078 km Service A
Mercedes-Benz	Autohaus Sternpark GmbH Otto-Lilienthal-Ring 18 - 20 Feldkirchen	Datum Laufleistung Service	02.11.2021 44936 km Service B
Mercedes-Benz	Peter Frauenknecht GmbH & Co. KG Goethestraße 14 Ingolstadt	Datum Laufleistung Service	14.07.2020 20511 km Service A




Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
924950004
358636
24922
FJ639563



11.07.2019	1313	IEG000250	2	02	180 /4200	225
M1	AC		4954-4954		2022-2022	
WDC1671191A056190		0	1832-1832		2165-2165	
Mercedes-Benz			-	108	-	
H1GLE			208	3070	3070	
8218T1			1450	1710	-	
CZAAF798			1450	1710	-	
-			79	3150	71	
GLE 300 d			2700	750	7	-
Daimler (D)			275/50r20 113w xl			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			275/50r20 113w xl			
Kombilimousine			0			
715/2007*2018/1832DG			SCHWARZ		9/-	
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I			e1*2007/46*1885*03			
Diesel			12.04.19	K	FJ639563	
0002	36DG	1950				

orr.NEFZ-CO2W:162*F.1/F.2:+100 b.Anh.Betr.*7.2/8.2:+1
!0 b.Anh.Betr.*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.*Fz ist bei w
:rksseitig montiert.AHK u.ESP m.spez.fahrdyn.Stabi.Sys
..f.Anh.Betr.f.Tempo 100 km/h gem.S.Aend.VO.z.9.Ausn.V
i.z.StVO ausgestattet*


Jan 2024
TÜV NORD Mobilität
D: Wt3hAgE
Schwalm-Eder-Kreis
Der Landrat
Kfz-Zulassungsbehörde
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Verformung)



- Dach (Verformung)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)