CarOnSale

Volkswagen up! move up!

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 59*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



11/2017	148.197km	LEISTUNG 60 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG up! move up! [DE - LimS3 1.0 EU6, move up!, (Facelift) 2016 - 2018]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZAAZJD142744	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 148.197km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 60 PS (44 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 128.622km	LETZTER SERVICE AM 10/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2017	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 101g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**250 µm** ⚠	Beifahrertür	**150 µm**
Kotflügel vorne links	**130 µm**	Kotflügel vorne rechts	**150 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**270 µm** ⚠	Seitenteil hinten rechts	**140 µm**
Motorhaube	**130 µm**	Heckklappe	-
Dach	**150 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig; Laut Einlieferer: reparierte Schäden, Kotflügel vorn ersetzt , Abdeckung für Stoßfänger vorn ersetzt + lackiert. Abdeckung für Stoßfänger hinten ersetzt. Abdeckung für Stoßfänger vorn und hinten ersetzt.Heckklappe öffnen nicht möglich! Kofferraum nicht prüfbar! Rückleuchten nicht prüfbar !

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Composition (SD-Karten-Schnittstelle, AUX-IN)
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Dachhimmel Stoff, grau
- Doppeltonhorn
- Drehzahlmesser
- Einstiegshilfe Easy-Entry mit Memoryfunktion links
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach mit Klappe
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekor Black Cube
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 2-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kopfstützen hinten
- Lautsprecher (2)
- Lenkrad (3 Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege
- Motor 1,0 Ltr. - 44 kW
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multifunktionsanzeige Plus
- Multimedia-Schnittstelle USB
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2420 mm
- Radvollabdeckungen / Radzierblenden
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzbank umklappbar
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: PURE WHITE

Sonderausstattung

- Klimaanlage
- Sonderlackierung Pure-White uni
- Winter-Paket
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel asphärisch, links
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WVWZZZAAZJ0412744

CarOnSale

CarOnSale





20.11.2017	0603	BGU00058 5	2	1	44/5000	162		
M1	AB		3600		1641-1645			
WVWZZZAAZJD142744		1	1463-1504		926-			
VOLKSWAGEN, VW			-	-	-			
AA			101	1320	1320			
ABCHYA			700	650	-			
FM5FM5CP0117MMVR0N1SVW61			700	650	-			
-			76	3800	69			
UP!			-	-	4	-		
VOLKSWAGEN-VW			165/70 R14 81T					
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			165/70 R14 81T					
Schrägheckklimousine			-					
715/2007*2016/646W			Weiß		0			
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			e13*2007/46*1167*18					
Benzin			20.04.2017	K	EU965003			
0001	36W0	999	-					
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 20.11.2017***								





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer, Delle, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Delle, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Delle, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Delle, Rost)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Kratzer, Rost)




- Dach (Anderer Schaden): Klebereste



- Rücklicht (links) (Anderer Schaden): Nicht prüfbar



- Rücklicht (rechts) (Anderer Schaden): Nicht prüfbar



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Riss/Bruch, Delle, Verformung)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Riss/Bruch, Delle, Verformung)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Riss/Bruch, Delle, Verformung)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Riss/Bruch, Delle, Verformung)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Riss/Bruch, Delle, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Anderer Schaden): Klebereste



- Seitenteil hinten links (Anderer Schaden): Klebereste



- Heckklappe (Anderer Schaden, Riss/Bruch): Heckscheibe fehlt / gesamt nicht prüfbar



- Heckklappe (Anderer Schaden, Riss/Bruch): Heckscheibe fehlt / gesamt nicht prüfbar

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)