CarOnSale

Volvo V40 R-Design

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2018	216.030km	122 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volvo	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG V40 R-Design [DE - Kb5 T2 2.0 EU6d-T, R-Design, (Facelift) 2018 - 2019]	KATEGORIE Kombi
FIN YV1MV21L1J2509036	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 216.030km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.969 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 197.555km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 137g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kerben	⚠ 4 mm Kerben, Riss/Bruch

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kerben	⚠ 4 mm Kerben, Riss/Bruch

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	400 µm ⚠	Beifahrertür	380 µm ⚠
Kotflügel vorne links	280 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	240 µm ⚠
Türe hinten links	270 µm ⚠	Türe hinten rechts	400 µm ⚠
Seitenteil hinten links	290 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	280 µm ⚠
Motorhaube	300 µm ⚠	Heckklappe	210 µm ⚠
Dach	220 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Andere: Laut Meldung im Kombiinstrument: Brenssystem defekt.; Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Applikationen an den Seitenfenstern Chrom
- AUX-IN-Anschluss
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Mattchrom
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dachhimmel und Türsäulen Anthrazit
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Digitale Instrumentierung
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Dynamische Fahrwerksregelung (DSTC)
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrwerk dynamisch ausgelegt
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten verchromt
- Frontscheibe Verbundglas
- Fußgänger-Schutzsystem: Airbag für Fußgänger
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Handbremshebel Leder
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Stealth
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten umklappbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 90 kW KAT
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehnen klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff beleuchtet
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung elektrisch
- Sicherheitsgurte vorn automatisch höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn links neigungsverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Nubuk Textil / Leder Nappa
- Sport-Pedalerie
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Textilfussmatten SPORT
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Türsicherung
- Zusatzheizung
- Überschlag-Schutzsystem
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Außenspiegel Weitwinkel
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Original Fahrzeug Farbe: BRIGHT SILVER

Sonderausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Keyless-Start
- Licht-Paket
- Rückfahrkamera
- Infotainment-System: Sensus Connect mit High Performance Sound
- Freisprechanlage Bluetooth
- Navigationssystem Sensus
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
- Frontscheibe heizbar
- Business-Paket
- Klima-Komfort-Paket
- Metallic-Lackierung
- Türsicherungssystem hinten elektrisch
- Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion
- AUX-IN-Anschluss
- Einparkhilfe hinten
- Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)
- Sitzlehne vorn rechts klappbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Laderaum-Paket
- Reserverad als Notrad
- Winter-Paket
- 8 Lautsprecher
- USB-Schnittstelle
- Einparkhilfe hinten
- Gepäckraumboden variabel
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Ambiente-Beleuchtung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















YV1MV21L1J2509036

CarOnSale


CarOnSale






EXIT



AUTO


RADIO
MEDIA
SOUND


0 km/h
100.0 MHz













www.top-service-team.de



Service Nr. 1
Service Nr. 2
faber



Service Nr. 3
Service Nr. 4
Service Nr. 5
faber
Autohaus Biegel


Service Nr. 6
Service Nr. 7
Service Nr. 8
FLEX+ SERVICE
Autohaus Biegel




VOLVO
EG-ÜBEREINSTIMMUNG
VOLVO


(7) Ergebnis: Ohne Mängel
(9) Verantwortliche Person: Christian Meinl (00303586)
TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH
(10) Sonstige Angaben:
Hinweise:
Messwerte Betriebsbremse
Messwerte Feststellbremse


14.05.2018 9101 BBA000130
M1 AF
YV1MV21L1J2509036 2
VOLVO
M
MV21
MV21L1
V40
VOLVO (S)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2015/45W
EURO6;W;PI/CI: M, N1 I
Benzin
8001 36W0 1969
Datum zur Emissionsklasse: 14.05.2018*
2 01 90 /5000 190
4369 1802
1420 1546
- 75 -
127 1965 1965
1870 990 -
1870 990 -
75 3750 74
1580 700 5 -
205/55 R16 91H
205/55 R16 91H
7/-
e4*2001/116*0076*43
10.03.17 GL853490


Stadt Nürnberg
Ordnungsamt
KFZ-Zulassungsbehörde


[redacted]
31.01.2023
GL853490
VOLVO
M
MV21
MV21L1
V40
VOLVO (S)
YV1MV21L1J2509036
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
Benzin
e4*2001/116*0076*43
Die bisherige ZBII EU676352 wurde entwertet und ausgehändigt.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben, Riss/Bruch)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben, Riss/Bruch)




- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)