CarOnSale

# Seat Ibiza Style

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 60*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2016 | 76.788km | 110 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Seat | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Ibiza Style [DE - Kb5 1.0 EcoTSI EU6, Style Start&Stop, 2015 - 2016] | KATEGORIE<br>Kombi |
| FIN<br>VSSZZZ6JZHR012494 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>76.788km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>- / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>110 PS (81 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>1 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden | HUBRAUM<br>999 ccm | BORDMAPPE<br>liegt nicht vor |
| LETZTER SERVICE<br>- | LETZTER SERVICE AM<br>- | EMISSIONSKLASSE<br>Other |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 07/2016 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>99g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>4.3l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz**

Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 315 µm ⚠ | Beifahrertür | 215 µm ⚠ |
| Kotflügel vorne links | 200 µm ⚠ | Kotflügel vorne rechts | 215 µm ⚠ |
| Türe hinten links | 300 µm ⚠ | Türe hinten rechts | 240 µm ⚠ |
| Seitenteil hinten links | 200 µm ⚠ | Seitenteil hinten rechts | 140 µm ⚠ |
| Motorhaube | 130 µm ⚠ | Heckklappe | 150 µm |
| Dach | 135 µm ⚠ | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- 3. Bremsleuchte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling silber
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kofferraumbeleuchtung
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Kühlergrill mit Chromrand
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 81 kW TSI
- Reifen-Reparaturset
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- Comfort-Ablagen-Paket
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Kopf-Airbag-System
- Licht- und Sicht-Paket
- Metallic-Lackierung
- Radioempfang digital (DAB)
- Rücksitz geteilt
- SEAT Media-System Plus
- Winter-Paket
- Mittelarmlehne vorn
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sprachsteuerungs-System
- USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss (CUP-Eingang)
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos
























SEAT, S.A.
e9*2001/116*0067
VSSZZZ6JZHR012494
1840 kg
2640 kg
1- 860 kg
2- 830 kg
Typ 6J

CarOnSale


Park Pilot
ZURÜCK
Fahrweg kontrollieren!
STUMM








SEAT, S.A.
e9*2001/116*0067
VSSZZZ6JZHR012494
1640 kg
2640 kg
1- 860 kg
2- 830 kg
Typ 6J

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmung



- Beifahrertür (Unsachgemäß instand gesetz)



- Dach (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)