CarOnSale

Audi A3 Sportback

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2014	180.718km	184 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A3 Sportback [DE - LimS5 2.0 TDI clean diesel EU6, Ambition, 2013 - 2016]	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZ8V1FA069894	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 180.718km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2014	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 111g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Allwetterreifen

FELGE

Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer	⚠ 3 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	145 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	65 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	60 µm ⚠
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	155 µm	Seitenteil hinten rechts	145 µm
Motorhaube	80 µm ⚠	Heckklappe	140 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Frontscheibe Akustikglas
- Heckscheibe heizbar
- Kniеairbag Fahrerseite
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW 16V TDI
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Ambition
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Rallye
- Sportsitze vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Wärmeschutzverglasung grün getönt

Sonderausstattung

- 8 Lautsprecher
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Licht-Paket
- Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio
- Sitzheizung vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Dachkantenspoiler S-line
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Glanz-Paket
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Metallic-Lackierung
- Navigations-Paket
- Sport-Fahrwerk S-line
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Connectivity-Paket
- Vorbereitung Navigationssystem
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Exterieur-Paket S line
- Innenausstattung: Dekoreinlagen 3D-Optik Luv
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn
- Radioempfang digital (DAB)
- Standheizung
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug
- Audi music interface
- Heckleuchten LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUDI AG
e1*2007/46*0607
WAUZZZ8V1FA069894
1875 kg
3525 kg
1 - 1055 kg
2 - 0945 kg
Typ 8V
Audi
1
CUNA 6619
102014
0.50




Einparkhilfe
Einstellen

Tour
Verkehr
Oslo
Glasgow
København
Berlin
London
Bern
Budapest
Roma
Madrid
Ziele
12:06
Einstellen







20.11.2014
M1
WAUZZZ8V1FA069894
AUDI
8V
SCUNAF1
FM6FB001R8V617MMEM1
A3 SPORTBACK
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
715/2007*136/2014W
EURO6;W;PE/CI;M1 N1 I
Diesel
0002
1800
1525
1055
945
1600
690
205/55 R16 91W
205/55 R16 91W
16.06.2014
FM553252

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)