CarOnSale

BMW 320 d Sport Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 47*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



09/2015	162.500km	LEISTUNG 190 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 320 d Sport Line [DE - Kb5 320 d EU6, Sport Line, (Facelift) 2015 - 2019]	KATEGORIE Kombi
FIN WBA8H91020K693234	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 162.500km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2015	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 113g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	245 µm ⚠	Heckklappe	105 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Prüfung nicht möglich;
Lenkung	● Prüfung nicht möglich;
Batterie	● Defekt; Tiefenentladen“;
Klimaanlage	● Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Prüfung nicht möglich;
Kupplung	● Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Auspuffblende verchromt, schwarz
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dynamische Bremsleuchte
- Einstiegsleisten mit Einleger in Aluminium
- Fernentriegelung Heckklappe
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Licht-Paket
- Modellpflege
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sport Line
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außentemperaturanzeige
- Check-Control-System
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Seitenairbag hinten
- Servolenkung Servotronic
- Sportsitze vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getränkehalter
- Innenausstattung: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopfstützen hinten klappbar
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Multifunktion für Lenkrad
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Corner
- Start-Stop-Knopf
- Tagfahrlicht LED
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Alarmanlage
- Business-Paket
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Sitzheizung vorn
- Service-System: Concierge Services
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Blinkleuchten LED
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Dachreling schwarz
- Metallic-Lackierung
- Raucher-Paket
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Nebelscheinwerfer LED
- Scheinwerfer LED
- Service-System: Remote Services
- Audio-Navigationssystem Business
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























WBA8H91020K693234







20.09.2015
N1
WBA8H91020K693234
BMW
320D
BAYER.MOTWERKE-BMW
DIESEL
SCHWARZ
08.09.2015
E2026848


ZD1
24


E2025948

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Undicht)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)