CarOnSale

Mercedes-Benz C 180 Kompressor

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 86*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2010	196.355km	156 PS	Benzin	Schaltgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 180 Kompressor [DE - Lim4 C 180 K BlueEff. EU4, Avantgarde (.045), 2008 - 2010]	KATEGORIE Limousine
FIN WDD2040451A395002	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 196.355km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 156 PS (115 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.597 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 35.128km	LETZTER SERVICE AM 12/2013	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2010	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 182g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer, Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 5 mm Kratzer, Kerben	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Reifenschäden: Kerben und Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	215 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	210 µm ⚠
Motorhaube	155 µm	Heckklappe	160 µm
Dach	145 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Ausstattung BlueEfficiency
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Modellbezeichnung / Baumuster 204.045
- Reifendruckwarner
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Verglasung getönt
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Motor 1,6 Ltr. - 115 kW KAT
- Reiserechner
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang
- Knieairbag Fahrerseite
- Kraftstofftank: vergrößert
- Nebelscheinwerfer
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder

Sonderausstattung

- Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player)
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Spiegel-Paket
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Verkleidung / Spoiler hinten (AMG)
- Innenhimmel designo schwarz
- Sport-Fahrwerk
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sport-Paket (AMG / AMG-Line)
- Verkleidung / Spoiler vorn (AMG)
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico
- Parameterlenkung
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Verkleidung / Seitenschweller (AMG)
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Sportsitze vorn
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DAIMLER AG
WDD2040451A395002

CarOnSale

CarOnSale





12:38 FM 93.7 MHz
•BR24
81 Obb
•ANTENNE
•RT1 Nord
•B1 Schw
Radio Speicher Info Klang










Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind, Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind, Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)




- Rad (Kratzer, Kerben)




- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)




- Fahrertür (Verformung, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer)



- Fahrertür (Verformung, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Delle)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)




- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)




- Heckklappe (Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Brandloch, Verschmutzung)



- Innenraum (Brandloch, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)