CarOnSale

# Ford Fiesta Ambiente

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



| 05/2007 | 124.167km | LEISTUNG 69 PS | KRAFTSTOFF Benzin | GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe | 2 |
|---|---|---|---|---|---|

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Ford | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Fiesta Ambiente [DE - LimS3 1.3 EU4, Ambiente, (Facelift) 2006 - 2008] | KATEGORIE<br>Kleinwagen |
| FIN<br>WF0DXXGAJD7L75147 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>124.167km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>- / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>69 PS (51 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Scheckheft lückenhaft | HUBRAUM<br>1.299 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>63.731km | LETZTER SERVICE AM<br>09/2015 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 4 |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>2/3 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 05/2007 | FARBE<br>Blau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>147g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>6.2l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz**

Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Stahl (14 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ **2 mm** | ⚠ **2 mm** |
| Riss/Bruch, Reifen porös | Riss/Bruch, Reifen porös |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ✓ **5 mm** | ✓ **5 mm** |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | **150 µm** | Beifahrertür | **140 µm** |
| Kotflügel vorne links | **140 µm** | Kotflügel vorne rechts | **115 µm** |
| Türe hinten links | - | Türe hinten rechts | - |
| Seitenteil hinten links | **140 µm** | Seitenteil hinten rechts | **140 µm** |
| Motorhaube | **110 µm** | Heckklappe | **110 µm** |
| Dach | **130 µm** | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Check-Control-System
- Getriebe 5-Gang
- Intelligent Protection System (IPS)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Rücksitzlehne geteilt
- Schutzleisten seitlich (PVC)
- Verglasung getönt
- Seitenairbag vorn
- Original Fahrzeug Farbe: OCEAN
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 3-türig
- Modellpflege
- Rücksitzlehne klappbar
- Servolenkung
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Außenspiegel schwarz
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Motor 1,3 Ltr. - 51 kW KAT
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Stoßfänger 2-teilig - Oberteil Wagenfarbe
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Gurtstraffer

## Sonderausstattung

- Audiosystem 6000 (Radio/CD-Player)
- Klimaanlage
- Audiobedienung am Lenkrad
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Fensterheber elektrisch vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heizung mit Umluftschaltung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos
























WF0DXXGAJD7L75147











## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)




- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Rad (Riss/Bruch, Reifen porös)




- Rad (Riss/Bruch, Reifen porös)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)




- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost, Steinschlag)




- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost, Steinschlag)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Rost, Lackschaden)




- Heckklappe (Rost, Lackschaden)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Diverse Schäden)