CarOnSale

Citroen DS3 SoChic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2011	218.634km	120 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Citroen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG DS3 SoChic [DE - LimS3 1.6 VTi 120 EU5, SoChic, 2010 - 2014]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF7SA5FS0BW606049	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 218.634km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 200.540km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2011	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 138g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	**125 µm**	Kotflügel vorne rechts	**130 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**125 µm**	Seitenteil hinten rechts	**120 µm**
Motorhaube	**125 µm**	Heckklappe	**125 µm**
Dach	**135 µm**		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	Hier die Tonaufnahme anhören
Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-Wiedergabefunktion
- Auspuffblende (Chrom)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Duftspender integriert
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektr. vorn links mit Impulsgeber
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Armaturenbrett, schwarz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 3-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder) mit Dekoreinlagen Alu-Look
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW 16V
- Multi-Funktions-Display Monochrom
- Nebelscheinwerfer
- Pyrotechnischer Gurtstraffer
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6)
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten verchromt
- Sicherheits-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen verchromt
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzbremsleuchte
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Audiobedienung am Lenkrad
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Kopf-Airbag-System
- Original Fahrzeug Farbe: BLANC BANQUISE

Sonderausstattung

- HiFi-System
- Reserverad als Notrad
- Selection-Paket
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Box
- Subwoofer
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel anklappbar, beide
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Einparkhilfe hinten
- Klimaautomatik
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























AUTOMOBILES CITROEN
e2*2007/46*0003*
VF7SA5FS0BW606049
1554 KG
2454 KG
1 – 900 KG
2 – 790 KG
SA5FS0




30.11.2011 3001 ALJ000172
M1 AB
VF7SA5FS0BW606049 6
CITROEN
S
SA5FS*
SA5FS0
DS3
CITROEN (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sol.
Schrägheckl.mousine
715/2007*692/2008A
EURO5;A;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 35A0 1598
ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.2454KG BEI 12PROZ.STEIG.*
.2504KG BEI 8PROZ.STEIG.*
2 01 88 /6000 190
3948 1715
1458-1483 1189
46
138 1554 1554
900 790 -
900 790 -
78 3750 74
1150 570
205/45R17 88V
205/45R17 88V
WE155
e2*2007/46*0003*
08.11.2010


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)