CarOnSale

Audi A1 Sportback

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



06/2012	172.623km	LEISTUNG 86 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A1 Sportback [DE - LimS5 1.2 TFSI EU5, Attraction, 2012 - 2014]	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZ8X6CB225502	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 172.623km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 86 PS (63 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 161.078km	LETZTER SERVICE AM 03/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2012	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 121g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	260 µm	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	220 µm	Kotflügel vorne rechts	300 µm
Türe hinten links	205 µm	Türe hinten rechts	220 µm
Seitenteil hinten links	410 µm	Seitenteil hinten rechts	220 µm
Motorhaube	400 µm	Heckklappe	240 µm
Dach	250 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Motor 1,2 Ltr. - 63 kW TFSI
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: EISSILBER
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Attraction
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 4-türig
- Reifen 185/60 R15 ..H
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger lackiert
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Dynamik-Fahrwerk
- Fensterheber elektrisch vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Zeitgeist
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig)
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Metallic-Lackierung
- Licht- und Regensensor
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Raucher-Paket
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Klimaautomatik
- Scheibenwaschdüsen heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















e1•2007/46•0414
WAUZZZ8X6CB225502
1555 kg
2585 kg
1- 0860 kg
2- 0770 kg
Typ 8X EU5
CBZA 3136
032012


CarOnSale


CarOnSale


Audi multimedia
TONE
RADIO
CAR
MEDIA
BACK
TEL
NAV
MENU
INFO
AUTO
OFF
AC






AUTO STAHLE




EB199793
AUDI AG

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)




- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)