CarOnSale

Peugeot 2008

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 14.10.2026



05/2014	126.607km	LEISTUNG 82 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 2008	KATEGORIE Geländewagen
FIN VF3CUHMZ0EY052624	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 126.607km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 82 PS (60 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 115.061km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2014	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 114g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	190 µm ⚠	Beifahrertür	200 µm ⚠
Kotflügel vorne links	210 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	210 µm ⚠
Türe hinten links	190 µm ⚠	Türe hinten rechts	210 µm ⚠
Seitenteil hinten links	235 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	210 µm ⚠
Motorhaube	215 µm ⚠	Heckklappe	205 µm ⚠
Dach	180 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeigeinstrumente mit Hintergrund schwarz
- Audiosystem mit 4 Lautsprecher + Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Dachhimmel mit LED-Beleuchtung
- Dachreling
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fensterheber elektr. vorn, rechts mit Impulsgeber
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Frontscheibe Verbundglas, Seitenscheiben und Heckscheibe Hartglas
- Fzg. ohne Panoramadach (vollverglaste Dachfläche)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler inkl. Abweiser (Heckklappe)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Kühlergrill, Rahmen verchromt
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 60 kW 12V VTi
- Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2538 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6)
- Schaltpunktanzeige
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- WIP-Bluetooth
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Schnittstelle
- Original Fahrzeug Farbe: NOIR PERLA NERA

Sonderausstattung

- CD-Laufwerk im Handschuhfach
- City-Paket
- Metallic-Lackierung
- Radioempfang digital (DAB)
- Sitzheizung vorn
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Einparkhilfe hinten
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VF3CUHMZ0EY052624

CarOnSale











Wartungsnachweis
Regelmäßige Wartung
Firmenstempel


Wartungsnachweis




DEKRA


Mindp.: 4000 €
27.05.2014
M1
VF3CUHMZ0EY052624
PEUGEOT
CUHMZD
2008
PEUGEOT (D)
Kombilimousine
715/2007*630/2012
EURO5;J;PI/CI; M, N1
Benzin
Techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:23kg
Emissionsklasse: 27.05.2014



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)