Minderwertgutachten

Kundendaten

Umsatzsteuer	§25a	Rückgabedatum	Steuernummer
ja	nein	25.10.2026	

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell		
Volkswagen	Tiguan Allspace R-Line 4Moti..	2.0 TDI EU6d, 4Motion R-Line, (Fac..		
VIN	**Aufbau**	**Anzahl Türen**	**Antriebsart**	**KBA-Schlüssel**
WVGZZZ5NZNM156687	Sport-Utility-Vehicle	5	Allradantrieb	0603/BZI

Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
	25.10.2022	1	1	110 kW	4	1968	10/27

Gesamtfahrl. lt. Halter	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
40.000 km	40.644 km	45.000 km	nein	07/26	38.138 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Pyrit Silber Metallic	metallic	nein	19.11.2026	6.600 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Servicehistory Digital	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Sitzmittelbahnen der Vordersit..	Grau-Titanschwarz-Flintgrau-Kr..	Getriebe 7-Gang - Doppelkuppl..

Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden
keine Sondernutzung	nein. Das Fahrzeug ist mit den folgenden Rechten Dritter belastet: VW Leasing

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Diesel	Euro 6d	166 (WLTP)	A

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: nein	Chiptuning: nein

Minderwertgutachten

Ausstattung

Serienausstattung:

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-..	Ablagefach am Dachhimmel
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairba..	Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebsart: Allradantrieb	Anzeige für Waschwasserstand	App-Connect inkl. App-Connect Wireless (App..
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Ausstattung R-Line	Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Le..
Chrom-Paket 2	Dachhimmel Stoff, grau	Dachspoiler R-Line
Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)	Einparkhilfe vorn und hinten	Einstiegsleisten vorn (Aluminium) beleuchtet ..
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsa..	Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Lane ..	Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelu..
Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent	Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtr..	Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungss..
Fußmatten Textil	Fußraumbeleuchtung vorn	Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, entneh..
Gepäckraumboden höhenverstellbar	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..	Heckleuchten LED, dunkelrot
Innenausstattung: Dekoreinlagen Carbon Grey	Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Insassen-Schutzsystem proaktiv	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze ..	Karosserie: 5-türig
Kennzeichenbeleuchtung LED	Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondb..	Kopfstützen hinten (3-fach)
Lautsprecher (8)	LED Lichtleiste zwischen Scheinwerfer	Lendenwirbelstützen vorn
Lenkrad heizbar (Leder, R-Line) mit Multifunk..	Leseleuchten vorn und hinten LED	Leuchtweitenregelung automatisch
Matrix-LED-Scheinwerfer (Dynamisches Kurv..	Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)	Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar,..
Modellpflege	Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI	Nebelschlussleuchte
Nichtraucher-Paket	Notrufsystem	Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
Pedale Edelstahl	Radioempfang digital (DAB+)	Radlaufverbreiterung
Radstand 2789 mm	Reifenkontroll-Anzeige	Rußpartikelfilter
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Scheibenwaschdüsen heizbar
Scheibenwischer mit Regensensor	Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn	Seitenairbag vorn und hinten mit Kopf-Airbag..
Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer	Sitzbezug / Polsterung: Stoff R-Line / Mikrovli..	Sitze vorn höhenverstellbar
Sitze: Top-Komfortsitze vorn	Sitzheizung vorn	Sitzlehne vorn rechts umklappbar
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Start/Stop-Anlage mit Rekuperation	Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
Verbandkasten und Warndreieck	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hi..	Wegfahrsperre (elektronisch)
Zentralverriegelung		

Sonderausstattung:

3.Sitzreihe mit Einzelsitzen (2 Sitzplätze)	Anhängerkupplung schwenkbar	Audio-Navigationssystem Discover Media Str..
Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl..	Ausstattungs-Paket: Easy Open & Close	Business-Paket Premium
Design-Paket Black Style	Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwa..	Fahrassistenz-System: Anhänger-Rangierassi..
Frontscheibe heizbar (drahtlos) und infrarot-r..	Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)	LM-Felgen 8,5x20 (Suzuka, schwarz)
Metallic-Lackierung	Rückfahrkamera (Rear View)	Sport-Paket

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	ja	-	-	0,00 €

(U) Nachlackierung -> Tür vorne links und hinten links wurden erneuert, Kotflügel links und Seitenteil links wurden nachlackiert (0,00 €)

Unfallfreiheit

Unfallfrei = nein

reparierte Unfallschäden: 1

(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Optischer Zustand

LNR	Beschreibung - Reparaturart
1.	Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse links - SmartRepair
2.	Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - SmartRepair
3.	Lackzustand - Sichtkontrolle nur bedingt möglich
4.	Stoßfänger hinten - auslegen & polieren (1)
5.	Stoßfänger vorne - SmartRepair (2)
6.	Zierleiste schwarz Fenster hinten rechts, Kratzer (3)
	Zwischensumme (Netto)

Bemerkung zum optischen Zustand:

Fzg zum Zeitpunkt der Bewertung nass und verschmutzt, Schadenserweiterung möglich.
Fzg hat außer den genannten Schäden, dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren.
WSS Steinschlag ohne Rissbildung.
zu (1): Gebrauchsspur; zu (2): Spoiler unten; zu (3): Gebrauchsspur;

Minderwertgutachten

Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung	
LNR	**Beschreibung - Reparaturart**
1.	Inspektion - Fahrzeugabmeldung
	Zwischensumme (Netto)

Bemerkung zum technischen Zustand:
Probelauf des Motors ohne Probefahrt.
Sichtkontrolle durchgeführt, optisch sind keine technischen Beschädigungen ersichtlich. Schadenserweiterung nach genauerer Prüfung möglich.

Fehlteile und Dienstleistungen	
LNR	**Beschreibung - Reparaturart**
---	---
	Zwischensumme (Netto)

Summe Minderwerte	
	Optischer Zustand
	Technischer Zustand
	Fehlteile und Dienstleistungen
	Endbetrag (Netto)
	19% Mehrwertsteuer
	Endbetrag (Brutto)

Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral	
LNR	**Beschreibung - Reparaturart**
1.	(U) Nachlackierung - Tür vorne links und hinten links wurden erneuert, Kotflügel links u[...]
	Summe

Lackdicke

Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
nachlackiert	erneuert	erneuert	nachlackiert	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Reifen u. Felgen

Reifenart (montiert)	Felgenbeschreibung
Sommerreifen (LM-Felgen)	k. A.

Reifen vorne	VL	VR
255/40 R20 101V	5,00 mm (Continental)	5,00 mm (Continental)

Reifen hinten	HL	HR
255/40 R20 101V	5,00 mm (Continental)	5,00 mm (Continental)

Bemerkung	Ausstattung ER
	Mobilitätsreifen (0,00 mm)

Minderwertgutachten

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ **Vorbewertung** ☐ **Nachbewertung**

Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:

Zulassungsbescheinigung Teil I	X		
Zulassungsbescheinigung Teil II Xxxx			X
Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
COC-Papiere	X	Kundendienstscheckheft	X
Verbandskasten	X	Werkzeug	X
Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	X
Felgenschlösser	X	Navigations-Datenträger	
Windschott		Kundenrechnung	
Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
Anhängerkupplung / Kugelkopf	X	Laderaumabdeckung	X
Trennnetz		Feuerlöscher	
Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	
Wagenheber		Kompressor	
Füllmittel			
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			
Zweiter Radsatz			

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	ja	-	-	0,00 €

(U) Nachlackierung -> Tür vorne links und hinten links wurden erneuert, Kotflügel links und Seitenteil links wurden nachlackiert (0,00 €)

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer: 40.000 km

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer


Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Tiguan Allspace R-Line 4Motion

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVGZZZ5NZNM156687
Kilometerstand: 40.644 km
Erstzulassung: 25.10.2022
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1



Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse links - SmartRepair



Stoßfänger hinten - auslegen & polieren



Stoßfänger vorne - SmartRepair



Zierleiste schwarz Fenster hinten rechts, Kratzer




Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - SmartRepair

Fahrzeugbilder


Hersteller / Typ: Volkswagen Tiguan Allspace R-Line 4Motion

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVGZZZ5NZNM156687
Kilometerstand: 40.644 km
Erstzulassung: 25.10.2022
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1













































VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116*0450
WVGZZZ5NZNM156687
2500 kg
5000 kg
1 - 1220 kg
2 - 1330 kg
Typ 5N


14:16
12.0°C
P
Navigation wird gestartet...
0
km/h
40645km


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Service
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
WVGZZZ5NZNM156687
Inspektion in 6600 km oder 28 Tagen
Ölwechsel-Service in 17300 km oder 384 Tagen
NAV
APP
CAR
MENU


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Normal
14:16
12.0°C
NAV
APP
CAR
MENU




RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Fahrweg kontrollieren!
NAV
APP
CAR
MENU

