CarOnSale

BMW sDrive 20 i

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



02/2012	219.555km	LEISTUNG 184 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG sDrive 20 i [DE - SUV5 20i EU5, sDrive, 2011 - 2012]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAVL91070VL60334	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 219.555km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2012	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 168g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 3 mm	⚠ 3 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	190 µm ⚠
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	185 µm ⚠
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Heckantrieb
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW
- Nebelscheinwerfer
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2760 mm
- Reifenpannen-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Elektra
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Sitze vorn höhenverstellbar

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Business
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- CD-Wechsler
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fußmatten Velours
- HiFi-Lautsprechersystem
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Multifunktion für Lenkrad
- Park-Distance-Control (PDC)
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Xenon-Scheinwerfer
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WBAVL91070VL60334

CarOnSale





13:32
1LIVE
Moskva
Minsk
Praha
Wien
Bucuresti
Roma
Madrid
Ankara
1000 km
















29.02.2012 0005 BGZ000024
M1 AC
WBAVL9107OVL60334
BMW
X1
VL91
5H0V0
X REIHE
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.
Kombilimousine
715/2007*692/2008J
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 35J0 1997
F.1/F.2: 2115 B.ANHÄNGEBETRIEB
B*WW.AHK LT.EGTG *
4454 1798
1545 1560
80
165 2035 2035
940 1170
940 1170
90 3750
1800 750
225/50 R17 94V
225/50 R17 94V
SCHWARZ
e1*2007/46*0275*05
19.07.2011 GB627578
7.2/8.2: 1285 B.ANHÄNGEBETRIE


HU TÜV NORD
TÜV NORD Mobilität
TÜVNORD
D8GGC481
Stadt Bielefeld
Der Oberbürgermeister
Kfz-Zulassungsbehörde



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)