CarOnSale

Audi A4 Avant

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2009	242.289km	211 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A4 Avant [DE - Kb5 2.0 TFSI EU5, S line Sportpaket plus, 2008 - 2011]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZ8K5AA044768	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 242.289km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 211 PS (155 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 201.311km	LETZTER SERVICE AM 05/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2009	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 156g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	220 µm ⚠	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	205 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	180 µm ⚠
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Kofferraumabdeckung fehlt; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: S line
- Ausstattungs-Paket: S line Sport-Paket / Plus
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Dachreling verchromt
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Monochrom-Display (6,5 Zoll)
- Motor 2,0 Ltr. - 155 kW 16V TFSI
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Sport-Fahrwerk S-line
- Sportsitze vorn
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: METEORGRAU

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Glanz-Paket
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- Perleffekt-Lackierung
- Seitenairbag hinten
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzheizung vorn
- Sound-System Bang & Olufsen
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Licht- und Regensensor
- Sprachsteuerungs-System
- Heckleuchten LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























AUDI AG
WAUZZZ8K5AA044768
2065 kg
3635 kg
1050 kg
1135 kg
Typ B8
EU5


CarOnSale



Amsterdam
Bruxelles
Paris
Nav-Info
22,0°C 10:58










09.09.09 0588 AHQ000320
M1 AC
WAUZZZ8K56A044768 8
AUDI
8B
ACDNCF1
EMGB1004R6K61ZMGEM1
AUDI A4
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007KG92/2008F
EURO5;F;PI/CI;M,N1 I
Benzin
0001 35E0 1984
2 01 155/4300 242
4703-4851 1826
1415-1446 1570
B0 -
154 2065 2065
1050 1135 -
1050 1135 -
72 3800 74
1500 750 S
225/50 R17 94Y
225/50 R17 94Y
GRAU 7/-
a1*2001/116*0430*12
23.04.09 K DR93017
F.1/F.2:2135 u. 7.2/8.2:1215 b.Anhängebetrieb*0.1:170
bis 8% Steig.*FZ ist mit werkseitig montierter AHK m
spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp.100 km/h ge
.3.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.STVO*ww.AHK lt.EGTG*


[redacted]
DR93017

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Rost, Steinschlag)



- Motorhaube (Rost, Steinschlag)



- Türe hinten rechts (Anderer Schaden): Öffnet nicht von außen



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer, Verformung)



- Schweller rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Nicht vorhanden)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer)