CarOnSale

Opel Grandland Innovation

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



12/2018	74.335km	LEISTUNG 131 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Grandland Innovation [DE - SUV5 1.2 Turbo EU6d-T, INNOVATION, 2018 - 2019]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W0VZRHNS2KS023945	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 74.335km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 69.615km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2018	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 154g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 6 mm Kerben, Kratzer	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	160 µm ⚠	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	-
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Bremsassistent
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontscheibe geräuschdämmend
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Leseleuchten im Fond
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage
- Wegfahrsperre
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold
- Lenkrad heizbar
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bluetooth Audio-Streaming
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
- Innenraum-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Leseleuchten vorn (2)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radstand 2675 mm
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Unterfahrschutz
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Mittelarmlehne hinten
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe 6-Gang
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
- Parkpilotsystem hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht LED
- USB-Schnittstelle
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Heckklappenöffnung elektrisch
- Original Fahrzeug Farbe: TOPASBLAU/BRIGHT BLUE

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem 5.0 IntelliLink
- Ergonomiesitz vorn rechts
- Nebelscheinwerfer
- Rückfahrkamera
- Steckdose 230V
- Abbiegelicht
- Pedale Aluminium
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold
- Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Grip-Control
- OnStar SOS Service
- Sitzheizung hinten
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Ergonomiesitz vorn links
- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Mittelarmlehne hinten
- Dach schwarz lackiert
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Reserverad als Notrad
- Sonderlackierung Topas-Blau Metallic
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















WOVZRHNSZKS023945

CarOnSale


CarOnSale








Bitte die Umgebung vor dem Manövrieren überprüfen







Servicebestätigung



Servicebestätigung


Servicebestätigung
OPEL Autohaus



Servicebestätigung
Servicebestätigung
OPEL Autohaus


GRANDLAND




EC CERTIFICATE OF CONF




W0VJRHNS2K5023945
HNSJ-C18088
GRANDLAND
Opel Automobile
Fz.Pers.bef.b. 8 Spl.
Wohnzweckfahrzeug
715/2007*2017/1347AG
EURO6,WLTP;AG,PI/CI; M,N1 I
Benzin
1199
Kat.NEFZ-CO2W:121*
225/55 R18 89U


Ablauf AKZ-Res.
Außerbetriebs
23.10.2026
Landratsamt Nordsachsen
- Der Landrat -



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)