CarOnSale

Volkswagen Transporter Multivan Trendline 4MOTION

Regelbesteuert (Österreich) · Fahrzeugstandort 62*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



06/2020	87.856km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transporter Multivan Trendline 4MOTION [AT - Bs4 2.0 TDI 4Motion EU6d-T, Multivan Trendline (EURO 6d-TEMP), 2019 - 2021]	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZ7HZLH023854	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 87.856km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 79.835km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2020	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 227g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	175 µm ⚠	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	145 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	200 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

laut EL hat das Fahrzeug einen leichten Hagelschaden - vollständige Überprüfung witterungsbedingt nicht möglich;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Andere: lt EL Radlager vo.li + hi li Geräusch;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Armaturentafel Komfort
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Velours-Vlies
- Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer
- Fahrwerk 17"
- Frontscheibe Verbundglas
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Kühlergrill mit Chromleisten
- Mobile Online Dienste We Connect Plus
- Original Fahrzeug Farbe: INDIUMGRAU
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)
- Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite)
- Wärmeschutzverglasung
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn
- Zuheizer
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel konvex, links
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Kunststoff
- Deaktivierungsschalter für Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Haltegriffe A-Säulen
- Heckklappe mit Verglasung
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Karosserievariante: Normaldach
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Radstand 3000 mm
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum (2 Stück)
- Zul. Gesamtgewicht 3,08 t
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Start/Stop-Anlage Motor
- Rußpartikelfilter
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Außenspiegel konvex, rechts
- Campingtisch
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Handschuhfach abschließbar
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Mobile Online Dienste App-Connect
- Nichtraucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz
- Verzurrösen Laderaum
- Notrufsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Reifenkontroll-Anzeige
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung elektro-mechanisch

Sonderausstattung

- Abfallbehälter (2)
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Funkschlüssel (4) klappbar
- Innenentriegelung Heckklappe / Heckflügeltüren
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten Bulli
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Reserverad in Fahrbereifung
- Scheibenwaschdüsen beheizt
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- Schriftzug Bulli am Kotflügel
- Schriftzug Bulli und Bulli-Plakette
- Verdampfer zusätzlich
- Zuziehhilfe Schiebetür rechts
- Zuziehhilfe für Heckklappe
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Frontscheibe heizbar
- Lackierung: Metallic-Lackierung
- Regensensor
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze
- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, USB)
- Sprachsteuerungs-System
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-/Abfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Einparkhilfe mit aktivem Flankenschutz
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Rückfahrkamera
- Heckleuchten LED, rot
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Scheinwerfer und Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116*0220
WV2ZZZ7HZLH023854
3080 kg
5300 kg
1620 kg
1575 kg

CarOnSale



RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Stockholm
Berlin
Wien
Amsterdam
Paris
Roma










Datenauszug




Abgemeldet am

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Spaltmaße ungenau)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)