CarOnSale

Subaru Forester

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 13*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2014	303.890km	147 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Subaru	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Forester	KATEGORIE Geländewagen
FIN JF1SJDLZ3EG124983	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 303.890km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 147 PS (108 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 252.000km	LETZTER SERVICE AM 09/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2014	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 150g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	105 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	95 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL
Keine

ZUSATZINFORMATIONEN
Tiergeruch;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- AUX-IN-Anschluss
- Außentemperaturanzeige
- Dachantenne
- Fahrdynamikregelung (VDC)
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Kindersitz-System
- Knieairbag Fahrerseite
- Kühlergrill Silberfarben
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 108 kW Diesel KAT
- Radstand 2640 mm
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sprachbediensystem Spracherkennung
- Türgriffe innen schwarz
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: DARK GREY
- Antriebsart: Allradantrieb
- Aufprallschutz rundum
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bordcomputer
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getränkehalter
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Laderaumabdeckung
- Leseleuchte
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) in der Mittelkonsole
- USB-Anschluss
- 4 Lautsprecher
- Audiobedienung am Lenkrad
- Auspuffblende verchromt
- Außenspiegel heizbar
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Freisprechanlage Bluetooth
- Gurtstraffer
- Heckspoiler
- Klimaautomatik
- Kopfstützen verstellbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelkonsole
- Niveauregulierung
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Servolenkung elektrisch
- Sitzheizung vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Tagfahrlicht

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Winter-Paket
- Scheibenwischerenteiser vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.
JF1SJDL73FG124983


CarOnSale

CarOnSale





Ausgeführte Arbeiten
LIQUI MOLY


Ölservice mit Sicherheitstest / Inspektionsnachweis


Ölservice mit Sicherheitstest / Inspektionsnachweis


SUBARU











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)




- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)




- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Delle)




- Dach (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)