CarOnSale

MINI CLUBMAN ONE

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 66*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



08/2019	80.405km	LEISTUNG 102 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER MINI	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CLUBMAN ONE	KATEGORIE Kombi
FIN WMWJZ11040TR08607	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 80.405km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 52.510km	LETZTER SERVICE AM 05/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 131g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Sommerreifen

FELGE

Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Anderer Schaden, Kerben, Kratzer	⚠ 3 mm Anderer Schaden, Kerben, Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	145 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	235 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	215 µm ⚠
Motorhaube	390 µm ⚠	Heckklappe	130 µm
Dach	215 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Laut Einlieferer Motorschaden;; Beim Geräusch: Klappern;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut Einlieferer Motorschaden;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Außenspiegel heizbar
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsenergierückgewinnung
- Drehzahlmesser
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Getränkehalter
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Hazy Grey
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen
- Licht- und Regensensor
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schaltpunktanzeige
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Start-Stop-Knopf
- Türgriffe innen verchromt
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiosystem: Radio MINI Standard
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel schwarz
- Bordcomputer
- Dach Wagenfarbe
- Dynamische Bremsleuchte
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Türverkleidungen und Seitenverkleidung Carbon Black
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 75 kW 12V
- Nichtraucher-Paket
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Servolenkung Servotronic
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Firework
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- USB-Schnittstelle
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Leuchtweitenregelung
- Multifunktion für Lenkrad
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schalt-/Wählhebelgriff Kunstleder
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Tagfahrlicht
- Warndreieck
- Zentralinstrument mit LED-Ring
- Original Fahrzeug Farbe: MELTING SILVER

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Bremsfunktion (DCC)
- Licht-Paket
- Park-Distance-Control (PDC)
- Sitzheizung vorn
- Dachhimmel Anthrazit
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Metallic-Lackierung
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Fußmatten Velours
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Nebelscheinwerfer
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















10:23
80405
070.0





Made by
BMW
Dingolfing
C2X7
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WMWJZ11040TR08607
1865 kg
2965 kg
1- 980 kg
2- 955 kg

CarOnSale


CarOnSale


MODE






MINI







SERVICE HISTORIE
SALUE 10:19
OK 28.03.2019 MINI
10 km 30635
OK 28.05.2020 MINI
22.877 km 30635
OK 04.06.2020 MINI
22.877 km 30635
OK 12.07.2022 MINI
MODE




BMW AG
EG-Übereinstimmungsbescheinigung


Der Oberbürgermeister der
Landeshauptstadt Saarbrücken
Zulassungsbehörde


05.08.2019 0005 CLE00129 X
M1 AC
WMWJZ11040TR08607 6
MINI
FMK
JZ11
DHW50000
CLUBMAN ONE
BAYER MOTWERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832DG
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36DG 1499
7,2/8,2: +110 B.ANHÄNGEBETRIEB *WW AHK LT EGTG *DATUM ZUR E
MISSIONSKLASSE: 05.08.2019*
2 1 75/3900
4253 1800
1441 ~1395
75
150 1865 1865
980 955
980 955
72 2925 69
1100 680 5
225/45 R17 91W
225/45 R17 91W
Grau 7
e1*2007/46*1683*06
21.01.2019 K FJ534374



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Anderer Schaden): Verkehrsministerium



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Anderer Schaden): DOT5018



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschleiß)

CarOnSale +49 30 311 96 400 info@caronsale.de www.caronsale.com