CarOnSale

Seat Ateca FR

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 94*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



11/2020	127.647km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER
Seat

TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG
Ateca FR [DE - SUV5 1.5 TSI ACT EU6d-T, FR OPF, 2018 - 2020]

KATEGORIE
Geländewagen

FIN
VSSZZZ5FZL6585364

KENNZEICHEN
-

LAUFLEISTUNG LAUT TACHO
127.647km

HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN
11/2027 / Nicht Vorhanden

POLSTER
Teilleder

LEISTUNG
150 PS (110 kW)

KRAFTSTOFF
Benzin

ANZAHL SCHLÜSSEL
1

SERVICEHEFT
Ja (digital)

SCHECKHEFTGEPFLEGT
Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt

HUBRAUM
1.498 ccm

BORDMAPPE
liegt vor

LETZTER SERVICE
122.213km

LETZTER SERVICE AM
07/2026

EMISSIONSKLASSE
Euro 6d-Temp

SITZE
5

TÜREN
4/5

GETRIEBE-TYP
Schaltgetriebe

11/2020

FARBE
Grau

GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER
1

IMPORTFAHRZEUG
Kein Reimportfahrzeug

COC DOKUMENTE VORHANDEN
Nein

LAND DER LETZTEN ZULASSUNG
Deutschland

UNTYPISCHE VORNUTZUNG
Keine

CO2-EMISSIONEN
161g/km (WLTP)
126g/km (NEFZ)

KRAFTSTOFFVERBRAUCH
7.1l/100km (WLTP)
5.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kerben

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bluetooth Audio-Streaming
- Dachhimmel schwarz
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Innenraumlicht-Paket LED
- Karosserie: 5-türig
- Kofferraumbeleuchtung
- Komfortsitze
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
- Lendenwirbelstütze verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten
- Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT
- Original Fahrzeug Farbe: RODIUM GRAU
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2638 mm
- Reifen-Reparaturset
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz-Paket Dinamica
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Stoßfänger FR-Design
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung und Welcome Light
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Verglasung getönt
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Rücksitzlehne klappbar
- Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- AUX-IN-Anschluss und 2 x USB-Anschluss
- Bordcomputer
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (SEAT Drive Profile)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Nebelscheinwerfer LED
- Scheinwerfer LED
- Tagfahrlicht LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 6-Gang
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)

Sonderausstattung

- Bluetooth Audio-Streaming
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Winter-Paket
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Sitzheizung vorn
- Sprachsteuerungs-System
- Metallic-Lackierung
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss (CUP-Eingang)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















SEAT, S.A.
e9*2007/46*6394
VSSZZZ5FZL6585364
1900 kg
3700 kg
1. 970 kg
2. 980 kg
Typ 5FP
DPCA







VIEW
OK


RES/+
ON CANCEL OFF
SET/-
1x




PASSENGER AIR BAG
24.5
AUTO
SETUP
SYNC
A/C


Fahrweg kontrollieren!


ANSICHT
MENÜ
NEUES ZIEL
Brüssel
Rom
Valletta
MEINE ZIELE
SETUP
POI


ECO
S















10.11.2020
VSSZZZSFZLR083364
SEAT
5FP
XDPCAX0
FMSSFM62S0324BFVL1C18AC
ATECA
SEAT (E)
FZ.Z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832DG
EURO6.WLTP;DG.P/CI; M, N1 I
Benzin
0001
35DG
1498
7,2/8,2*+0 B.ANHANGEBETRIEB*O.1: 1650 BIS 8 % STEIG *TECHN.ZU
L.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3700KG*VVW.AHK LT.EGTG*DATUM ZU
R.EMISSIONSKLASSE: 10.11.2020*
Grau
12.12.2019


Ablauf Res:
Landratsamt Regensburg
Zulassungsbehörde



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Delle)