CarOnSale

Volkswagen Transporter Kombi

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2019	109.582km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transporter Kombi [DE - Kb4 2.0 TDI EU6d-T, (EURO 6d-TEMP), 2018 - 2019]	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZ7HZKH117312	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 109.582km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 51.476km	LETZTER SERVICE AM 03/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 9	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 219g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.4l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	165 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	145 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.Gebläse funktioniert nur auf stufe 4;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Kontrolllampe für Lichtanlage aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Fahrzeug ist tiefergelegt;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel konvex, rechts
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Heckklappe mit Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Radstand 3000 mm
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserievariante: Normaldach
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Türablagekasten vorn
- Wärmeschutzverglasung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel konvex, links
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Handschuhfach abschließbar
- Innenspiegel abblendbar
- Kindersicherung an den Schiebetüren
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Start/Stop-Anlage Motor
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holzfaser
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent

Sonderausstattung

- Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion)
- Elektrik-Paket 1
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fenster im Lade-/FG-Raum: -schiebbar vorn, feststehend hinten links
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Raucher-Paket
- Sitz-Paket: 9-Sitzer, 3-3-3 (Fahrersitz und Beifahrerdoppelsitz, 2er-Sitzbank und Einzelsitz, 3er-Sitzbank)
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: Fahrgastraumvorbereitung I
- Vorbereitung Anhängerkupplung (Steckdose und Kabel)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t
- Lautsprecher (2)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2er-Sitzbank + 1 Einzelsitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank (Wickelfeder)
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Heizung im Lade-/Fahrgastraum
- Zuheizer
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116*0220
WV2ZZZ7HZKH117312
3000 kg
5300 kg
1 - 1610 kg
2 - 1575 kg


CarOnSale


VOLKSWAGEN


Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Die Abgasmessung erfolgte mit einem geprüften Abgasmessgerät (siehe Anhang).
Die nächste HU ist fällig im August 2026.
August 2026

19.08.2019
0603
BTX160436
M1
AF
WV2ZZZ7HZKH117312
2
VOLKSWAGEN, VW
7HC
GCXFA300X0
NNFD7BT0118NVR27CSL2B81A
KOMBI
VOLKSWAGEN-VW
PZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2017/1347BG
EURO6,WLTP,BG,PI/CI, M, N1 I
Diesel
0002
36BG
1968
WEISS
e1*2001/116*0220*53
08.11.2018
A
FT472489
F.1/F.2+100 U. 7.2/8.2+50 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-M
ASSE D.ZUGKOMBINATION/5300KG*SEI.WERKSEITIG MONTIERTER AHK
ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM
.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*HÖHE BIS 2298*WW.AHK LT.EGTG*Z
U 15 AUCH GEN.:275/35R20 102Y AUF LM-SONDERRÄDER FA.:R.V.S.S
.R.L. TYP:F820 9JX20 H2 ET45*VERW.V.SCHNEEKETTEN HIE *FORTSE
TZUNG A: BEIBLATT*





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden, Riss/Bruch, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Riss/Bruch, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Riss/Bruch, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Riss/Bruch, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)