
CarOnSale

BMW 316I

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



09/2013	80.211km	LEISTUNG 136 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 316I	KATEGORIE Limousine
FIN WBA3A11060J283851	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 80.211km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 56.905km	LETZTER SERVICE AM 09/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2013	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 134g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

3. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	190 µm ⚠	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	165 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	265 µm ⚠	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	255 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	400 µm ⚠
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber, matt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 100 kW 16V
- Nebelscheinwerfer
- Nichtraucher-Paket
- Reifenpannen-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Move
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Park-Distance-Control (PDC)
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WBA3A1106OJ28385

CarOnSale











12:36
ANTENNE
16.09.2015 BMW
22669 km 00120




20.09.2013 0005 8KH00039 2
M1 AA
WBA3A11060J269851 4
BMW
3A11
6H150000
316I
BAYER.MOT.WERKE-BMW
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
LIMOUSINE
715/2007*143/2013W
EURO6;W;P1/01; M; N1 I
BENZIN
0001 26W1 D1598
02 01 0100/04400
- - 04624 - - 1811
- - 1429 - - 01460
00075
134 001935 001935
00885 01125
00885 01125
73 03300 70
D100 0695 005
205/60 R16 92H
205/60 R16 92H
SCHWARZ 8
e1*2007/46*0314*12
14.05.2013 FE472215
F.1/F.2: 2010 B.ANHÄNGEBETRIEB*7.2/8.2: 1240 B.ANHÄNGE
BETRIEB*WW.AHK.LT.EGT6*0.1:1500 BIS 3% STEIG. *DATUM Z
UR EMISSIONSKLASSE: 20.09.2013***



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Rissig



- Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden): Rissig



- Kotflügel vorne rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)