



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde:
Berichtsnummer:
Amtl. Kennzeichen:

Fahrzeugdaten

BMW X3 20 d xDrive M Sport

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**WBA11GR0509010223**	Laufleistung abgelesen:	**26372 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**22.08.2025 / 2025**	Besichtigungsdatum/-ort:	**17.06.2026 Weinsberg**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	**0005//DNS**	Kraftstoff / Emissionsklasse:	**Diesel / Hybrid / Euro 6**
Getriebe Art:	**Automatik**	Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**
Hubraum / Leistung:	**1995 ccm / 145 kW (197 PS)**	Antriebsart:	**Allrad**
Lackfarbe:	**ALPINWEISS III**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Nächste HU / AU:	**08.2028 / 08.2028**	Polster Art:	**Lederimitat**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**
Fahrzeug verkehrssicher:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Besichtigungsbedingung:	**0**		

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium glanzpoliert**
1. Achse - links / Zust.	**Continental**	**245/50/R19/105Y 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Continental**	**245/50/R19/105Y 5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Continental**	**245/50/R19/105Y 5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Continental**	**245/50/R19/105Y 5 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	
Ersatzrad:	**Tirefit**	
Zustand Ersatzrad:	**-**	

Nicht montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Aluminium**
1. Achse - links / Zust.	**Hankook**	**225/60/R18/104H 6 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Hankook**	**225/60/R18/104H 6 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Hankook**	**225/60/R18/104H 6 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Hankook**	**225/60/R18/104H 6 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Antriebsart Allradantrieb
- Außenausstattung Shadow-Line Hochglanz
- Bremsassistent
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenz-System Post-Crash-System (PC-iBrake)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe Automatik - mit Schaltwippen (8-Stufen)
- Innenausstattung M Interieurdekor Aluminium Feinschliff
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System vorn
- Licht- und Regensensor
- M Sport
- Personalisierungssystem (BMW My Modes)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart xDrive (Allrad)
- Außenspiegel-Paket (erweitert)
  Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Bremsenergierückgewinnung
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fahrassistenz-System Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System Ausweich-Assistent
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Karosserie 5-türig
- Komfortzugang (Schließ-/Startsystem)
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion
- LM-Felgen
- Motor 2,0 Ltr. - 145 kW Mild-Hybrid Diesel (B47)
  Mild-Hybrid 145 kW (Motor 2,0 Ltr. - 145 kW Diesel)
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)

• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e • Seitenairbag vorn • Service-System Intelligenter Notruf inkl. TeleServices • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory) • Sport-Fahrwerk (M-Technic) • Warndreieck	• Radstand Standard • Reifendruck-Kontrollsystem • Scheibenwischer mit Regensensor • Service-System Gesetzlicher Notruf • Sitzbezug / Polsterung Econeer Vivid Grey Bicolor • Sitzheizung vorn • Sportsitze vorn • Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor

Sonderausstattung

• Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) • Innovations-Paket • Parkassistent-Paket Plus • Sitzbezug / Polsterung Ledernachbildung Veganza perforiert (Schwarz mit Steppung)	• Fahrassistenz-System Driving Assistant Professional *Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device), Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent* • Lenkrad heizbar • Premium-Paket • Sonnenschutzverglasung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Nicht durchgeführt** Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	**Ja** Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Unfallschadenprüfung

Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	

Hinweis:

Übersicht durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	✔ Eingeschränkt geprüft	**Motorlauf:**	✔ Eingeschränkt geprüft

Durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Fahrzeug hat Alters- und Gebrauchsspuren.

Schäden

	Bauteil	Schaden
1.	Tür Hinten - Rechts	Delle
2.	Tür Vorne - Links	Delle
3.	Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren
4.	Motorhaube	Gebrauchsspuren
5.	Frontgrill Oben	Gebrauchsspuren
6.	Stoßfänger Vorne	Gebrauchsspuren
7.	Stoßfänger Hinten	Gebrauchsspuren

	Bauteil	Schaden
8.	Scheinwerfer rechts und links	Gebrauchsspuren
9.	Innenraum und Kofferraum	Gebrauchsspuren

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer) und dadurch kein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht.

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links


Hinten rechts


Kofferraum



Kombiinstrument



Kilometerstand



Tankdeckel



Felgen



Felgen



Felgen



Felgen



Motorraum



Serviceheft



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges




Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges




Getriebe



Innenraum hinten



Ansicht Vorne



Ansicht Hinten


Ansicht Links


Ansicht Rechts


Fahrerseite + Lenkrad + Mittelkonsole


Fahrersitz


Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Hinten - Rechts

Delle



2. Tür Vorne - Links

Delle




2. Tür Vorne - Links

Delle



3. Windschutzscheibe

Gebrauchsspuren



4. Motorhaube

Gebrauchsspuren




5. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren




6. Stoßfänger Vorne

Gebrauchsspuren



7. Stoßfänger Hinten

Gebrauchsspuren



8. Scheinwerfer rechts und links

Gebrauchsspuren