CarOnSale

Volkswagen Caddy Basis

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 46*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2024	10.691km	102 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Caddy Basis [DE - Van5 2.0 TDI EU6d, 2020 - 2024]	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZSK0RX019119	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 10.691km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Noch kein Service fällig	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2024	FARBE Gelb	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 126g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste silber
- Ablagefächer in Dachkonsole
- Audiosystem Composition (USB, Bluetooth, Touchscreen-Farbdisplay)
- Ausstattung Basis
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Außenspiegel schwarz lackiert, Türgriffe außen Wagenfarbe, Abdeckung Schiebetürleiste silber
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bodenbelag hinten (Teppich)
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach mit Klappe, beleuchtet
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckleuchten Standard
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen matt
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt
- Lautsprecher (6)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: MOJAVEBEIGE
- PKW-Zulassung
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2755 mm
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür links
- Schiebetür rechts
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Double Grid
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Türdichtungen mit Staubschutz
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türverkleidung Kunststoff, Armauflage in Stoff
- Verbandkasten und Warndreieck
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort
- Vorbereitung Onlinedienste
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- 2.Sitzreihe Sitzbank klapp-, wickel- und herausnehmbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- Verzurrösen im Gepäck-/Laderaum
- Multifunktionsanzeige Plus
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Notrufsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, MSR
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschw.-Begrenzer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Luftzusatzheizung elektrisch
- Reifenkontroll-Anzeige

- Seitenairbag vorn mit Center-Airbag, Kopf-Airbag-Einheit vorn und hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Zentralverriegelung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Getriebe 6-Gang

Sonderausstattung

- App-Connect
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zul. Gesamtgewicht erhöht
- Scheibenwischer mit Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar, Ablagefach, Luftausströmer hinten
- Einparkhilfe hinten
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Radvollabdeckungen / Radzierblenden
- Umfeldleuchte in Heckklappe
- Dachreling
- Verglasung hinten abgedunkelt (74 %)
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum und Heckklappenleuchte LED
- Reifen: Allwetter-/ Ganzjahresreifen 16"
- Vorbereitung 3.Sitzreihe
- Metallic-Lackierung
- 2.Sitzreihe Sitzbank klapp-, wickel- und herausnehmbar
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























VOLKSWAGEN AG
e13-2018/858-00002
WV2ZZZSK0RX019119
2350 kg
3750 kg
1 - 1130 kg
2 - 1270 kg
Typ SK


CarOnSale














VOLKSWAGEN





14.05.2024
CADDY FLEXIRAMP
VOLKSWAGEN-VW
FZ.Z.PERS.BEF.& 8 SPL
ROLLSTUHLGERECHT
DIESEL
SCHWERBEHINDERUNG
ZU 5.1 WAHLWEISE 5 SITZPLÄTZE ODER 3 SITZPLÄTZE UND 1 ROLLSTUHL**DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 14.05.2024*





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Windschutzscheibe (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)