vom 05.11.2026

Zustandsbericht ohne Ausstattung






FIN **YV1XZL4V3R2280262**

Vorgang

Bewertet auf 05.11.2026

Bemerkungen

Auftragsgemäß wurde keine Überprüfung der Ausstattung vorgenommen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Typ: LEASING

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
1 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	06.11.2023	Hersteller	VOLVO
Typ / Verkaufsbez.	XC40 T2 Plus Dark	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	YV1XZL4V3R2280262	HSN / TSN	9101 / BOZ
Schlüssel-Nr.	40516747	Km-Stand abgelesen	66344
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	95	Hubraum (ccm)	1477
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I		
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	BRIGHT DUSK Metallic

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	235 / 55 R 18 104 H	Michelin / Cross Climate 2 VOL	A /O	4 mm
	rechts	235 / 55 R 18 104 H	Michelin / Cross Climate 2 VOL	A /O	4 mm
2	links	235 / 55 R 18 104 H	Michelin / Cross Climate 2 VOL	A /O	5 mm
	rechts	235 / 55 R 18 104 H	Michelin / Cross Climate 2 VOL	A /O	5 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 18.12.2028			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 03.11.2026 bei Kilometerstand 66.342

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Heckklappe, deformiert, instandsetzen (Bild 7, 8, 9)
2. Frontscheibe, Glasabplatzungen, smart repair (Bild 10, 11)
3. Motorhaube, Lackanhaftungen, polieren (Bild 12)
4. Felge vorne rechts, glanzgedreht, verkratzt, erneuern (Bild 13, 14)
5. Diffusor, Spaltmaß einstellen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 15, 16, 17)
6. Stoßfänger hinten links, lose, Spaltmaß einstellen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 18, 19, 20, 21, 22)
7. Ein Fahrzeugschlüssel fehlt, erneuern

Gesamt

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Reifen vorne links, Abschürfungen,
Frontbereich, Steinschläge,
Innenraum leichte Abnutzungsspuren
Türverkleidung hinten rechts, verkratzt
Dach, leichte Lackanhaftungen

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Robin Dietz

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Unterlagen inkl. Fahrzeugschlüssel



Bild 6 : Lose Teile



Bild 7 : Heckklappe, deformiert



Bild 8 : Heckklappe, deformiert



Bild 9 : Heckklappe, deformiert




Bild 10 : Frontscheibe, Glasabplatzungen




Bild 11 : Frontscheibe, Glasabplatzungen




Bild 12 : Motorhaube, Lackanhaftungen



Bild 13 : Felge vorne rechts, glanzgedreht, verkratzt



Bild 14 : Felge vorne rechts, glanzgedreht, verkratzt



Bild 15 : Diffusor, Spaltmaß einstellen



Bild 16 : Diffusor, Spaltmaß einstellen



Bild 17 : Diffusor, Spaltmaß einstellen



Bild 18 : Stoßfänger hinten links, lose, Spaltmaß einstellen



Bild 19 : Stoßfänger hinten links, lose, Spaltmaß einstellen



Bild 20 : Stoßfänger hinten links, lose, Spaltmaß einstellen



Bild 21 : Stoßfänger hinten links, lose, Spaltmaß einstellen
Vergleichsbild rechts



Bild 22 : Stoßfänger hinten links, lose, Spaltmaß einstellen
Vergleichsbild rechts