
CarOnSale

Volkswagen Polo Style

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 28*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



12/2011	238.597km	LEISTUNG 105 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Polo Style [DE - LimS5 1.2 TSI EU5, Style, 2011 - 2012]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZ6RZCY091827	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 238.597km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 228.250km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2011	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 124g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	210 µm ⚠	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	210 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	260 µm ⚠
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	90 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Außenspiegel lackiert
- Chrom-Paket (1)
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fußmatten Textil
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Stoff / Alcantara
- Karosserie: 4-türig
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Motor 1,2 Ltr. - 77 kW TSI
- Nichtraucher-Paket
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Anzeige für Waschwasserstand
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Klimaanlage Climatic
- Lenkrad (Leder)
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger lackiert
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Winter-Paket
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLUE
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Dachhimmel Stoff, grau
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumbeleuchtung
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Nebelschlussleuchte
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Tagfahrlicht
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Style-Plus-Paket
- Leseleuchten vorn und hinten
- Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















TSI


1454
70°
23859 km







VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116*0810
WVWZZZ6RZCY091827
1670 kg
2795 kg
1- 0880 kg
2- 0770 kg
Typ 6R

CarOnSale


POLO
CarOnSale


RCD 210, RCD 310




16.12.11 0603 ARA00065X
M1 AB
WVWZZZ6RZCY091827 5
VOLKSWAGEN, VW
5R
ABCBZB
FM6FM62U009LLNVR07MG
POLO
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
715/2007*692/2008F
EURO5;F;P1/C1; M, N1 I
Benzin
0001 35F0 1197
F.1/F.2:+25 u. 7.2/8.2:+25 b.Anhängebetrieb*zul.Ges-Ge
w.d.Zuges max.2795kg*ww.AHK lt.EGTG*
2 01 77 /5000 190
3970-4064 1682
1438-1500 1088
- 50 -
124 1570 -
850 770 1570
850 770 -
79 - -
1200 3750 71
540 5 -
175/70 R14 84T
175/70 R14 84T
-
BLAU 5/-
e1*2001/116*0510*10
27.06.11 K DZ744496


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Verformung, Kratzer)



- Beifahrertür (Verformung, Kratzer)



- Türe hinten links (Verformung, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Heckklappe (Rost, Kratzer)



- Heckklappe (Rost, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)