CarOnSale

Toyota AYGO x-play

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2017	80.532km	69 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG AYGO x-play [DE - LimS5 1.0 EU6, x-play, 2015 - 2018]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN JTDKGNEC70N236183	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 80.532km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 69 PS (51 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 51.054km	LETZTER SERVICE AM 06/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2017	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 95g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	180 µm ⚠
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	-
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Frontgrill X-Element, Pianolack
- Frontgrill X-Verlängerung, mattschwarz
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Heckschürze, schwarz matt
- Innenausstattung: Anthrazit
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 51 kW KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt
- Rücksitz klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wärmeschutzverglasung getönt
- X-business-Paket
- Freisprechanlage Bluetooth
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Klimaanlage
- Fensterheber elektrisch vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: White

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA

CarOnSale


CarOnSale



+ RES
SET




Check durchgeführt:
Kilometerstand: 44607
Datum: 10.03.2020
Autohaus STELZER GmbH
TOYOTA Vertragshändler
Nordring 1 • 31655 Stadthagen
Check durchgeführt: Frade
Kilometerstand: 34698
Datum: 11.04.2019
Check durchgeführt: Kde
Kilometerstand: 45 771
Datum: 18.06.2020
Check durchgeführt: Kde
Kilometerstand: 51064
Datum: 29.06.2021
Check durchgeführt:
Kilometerstand:
Datum:


Fahrzeug-Identifizierungsnummer
JTDKGNEC7OM236183
Zu Ihrer eigenen Sicherheit hat Toyota die detaillierten Angaben zum Besitzer nicht in Ihr Kundendienstheft aufgenommen, damit diese nicht in die falschen Hände fallen können, sollte in Ihr Fahrzeug eingebrochen oder dieses gar gestohlen werden. Wir raten Ihnen, andere Unterlagen wie etwa Versicherungsdokumente oder Fahrzeugpapiere nicht im Fahrzeug zu lassen.
Stempel des TOYOTA-Vertragspartners
Autohaus STELZER GmbH
TOYOTA Vertragshändler
Nordring 1 • 31655 Stadthagen
Tel. 0 57 21 - 45 15 • Fax 0 57 21 - 8 26 32






TOYOTA
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG


23.02.17
5013
AJG000318
M1
AB1
JTDKGNEC7ON236183
TOYOTA
AB1
KGB40(H)
KGB40L-AHMGKW(2P)
TOYOTA AYGO
TOYOTA EUROPE (B)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckl1mousine
715/2007*2016/646W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001
36WO
998
165/60R15 77H
165/60R15 77H
e11*2001/116*0236*13
05.08.16
EU325700



Landkreis Schaumburg
Der Landrat
I.A.
ZBI 22554


[redacted]
23.02.2017
LANDKREIS SCHAUMBURG
KFZ-ZULASSUNGSSTELLE
31655 STADTHAGEN
EU325T30
TOYOTA

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)