CarOnSale

Lancia Delta Oro

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2009	143.669km	120 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Lancia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Delta Oro [AT - LimS5 1.4 T-Jet 16V EU4, Oro, 2008 - 2010]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN ZLA84400001034305	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 143.669km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.368 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2009	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 156g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer	⚠ 3 mm Kratzer, Kerben, Riss/Bruch

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm Kerben, Kratzer	⚠ 3 mm Kratzer, Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Reifenschäden: Korrosion 4 Felgen

3. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	155 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	145 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	170 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Innenausstattung: Alcantara/Leder
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht
- Servolenkung elektrisch
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Aktive Kopfstützen vorn
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Motor 1,4 Ltr. - 88 kW Turbo KAT
- Rücksitzbank geteilt / klappbar und verschiebbar
- Sitze vorn mech. höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Lenkrad (Leder)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Fensterheber elektrisch hinten
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Paket
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Multi-Funktions-Display
- Seitenairbag
- Steckdose (12V-Anschluß) in der Mittelkonsole
- Tagfahrlicht LED
- Zusatzheizung
- Mittelarmlehne hinten
- Kühlfach

Sonderausstattung

- Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad
- Raucher-Paket
- Fußmatten
- Reserverad als Notrad
- Pastell-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.

CarOnSale









FULL AUTO
MONO
22.0
22.0
AUTO
MONO
OFF



16 WARTUNGSBELEGE


Delta




Fiat Group
Automobiles S.p.A.
CERTIFICATO DI CONFORMITA' CEE


30
29
26
3
4
8
28
27
5
7
6




LANCIA
LANCIA DELTA
Zulassungsstelle-Nr. 402 24 01
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG VIG
Leopold-Nemdl-Straße 10a

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben, Riss/Bruch)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Steinschlag)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)